

## REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

**LIMA, 19 DE MARZO DEL 2010**  
**TARDE HORA: 12:00 M.**

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
<b>PIURA</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-02A</b> CANCHAQUE - HUANCABAMBA  <b>RUTA NACIONAL - PE-02B</b> SONDOR - CRUZ CHIQUIITA - SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA PUERTO (EMP-PE-5N)	<b>RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: CANCHAQUE KM 90+500 - PALANBLA KM 91+500. SECTOR: CRUZ BLANCA KM 129+800 - KM 130+650.	Ocurrencia: 18-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 3 Obreros III 18 Obreros I	1 Motoriveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS A NIVEL DE TRANSIBILIDAD (LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEOS MANUALES), ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE KM 90+500 - PALANBLA KM 91+500, ASI COMO EN EL SECTOR DE SECTOR: CRUZ BLANCA KM 129+800 - KM 130+650. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)
	<b>DERRUMBES</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHIQUIITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 39+300 SECTOR: CRUZ CHIQUIITA KM 24+300 - KM 25+250	Ocurrencia: 18-Mar-10 Ocurrencia: 03-Mar-10	1 Obreros IV 3 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL SECTOR CRUZ CHIQUIITA KM 24+300 - KM 25+250 (CERO EN HUANCABAMBA) Y UNA CADRILLA DE 15 OBREROS. (LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA) CONTINUA LA REMOSION DE DERRUMBES EN EL TRAMO TAMBORAPA-CHURUYACO KM 39+300 (CERO EN EMP. PE-5N), Y UNA CADRILLA DE 10 OBREROS. SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO A LO LARGO DEL TRAMO.
<b>LA LIBERTAD</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-10B</b> SAUSACOCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHIQUIITA KM 18+400 - KM 18+500	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD EN EL SECTOR CRUZ CHIQUIITA KM 18+400 AL KM 18+500, PARA LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA DEBIDO AL ASENTAMIENTO, (FALLA GEOLOGICA), SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA. (SE TIENE 01 C. VOLQUETE EN TRANSITO). ASIMISMO EN LA QDA PACCHA KM 9+500, LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDA POR AUMENTO DEL CAUDAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)
<b>ANCASH</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-3N</b> CONOCOCHA- HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA  <b>RUTA NACIONAL - PE-12A</b> DV. SIHUAS - PTE. COMARU - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA	<b>COLAPSO DE MURO DE CONCRETO</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO LA EMPRESA COSAPI-TRANSLEI A CARGO DE LA CONSERVACION DE LA CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, LA MISMA QUE VIENE EVALUANDO LA EMERGENCIA EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, (COLAPSO DE MURO DE CONCRETO - PASE POR UN CARRIL), EL CUAL SE ESTIMA INICIAR LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	<b>RAJADURA ESTRIBO DE PUENTE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: SIHUAS - PTE COMARU SECTOR: PUENTE SUCHIMAN KM 130+100	Ocurrencia: 17-Mar-10 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	TRANSITO RESTRINGIDO DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS DE DIAS ANTERIORES SE A PRODUCIDO EROSION Y RAJADURA DEL ESTRIBO "H" (DE FERRENO NATURAL), DEL PUENTE SUCHIMAN KM 130+100, SE HA PREVISTO REALIZAR UN ENROCADO A FIN DE EVITAR EL COLAPSO DEL PTE. EL PASE SE HA RESTRINGIDO A CARGA DE 15 TN, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN, SE A INICIADO A EXTRAER ROCA GRANDE DE LA CANTERA DEL KM 134+200
	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO: HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR: HUACRACHUCO KM 185+000	Ocurrencia: 16-Abr-09 Inicio de Trabajo:	CONSORCIO VIAL ANCASH	CONSORCIO VIAL ANCASH	TRANSITO NORMAL SE HA RECUPERADO LA TRANSIBILIDAD EN EL SECTOR CHOCOBAMBA KM 186+000, TRAMO HUACRACHUCO-CHONAS, CON EL APOYO DE 01 C. FRONTAL DEL MUNICIPIO DE HUACRACHUCO, (VIA AFIRMADA) CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL ANCASH. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
<b>HUANUCO</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-3N</b> CHICRIN - HUANUCO  <b>RUTA NACIONAL - PE-18A</b> HUANUCO - TINGO MARIA  <b>RUTA NACIONAL - PE-5N</b> VON HUMBOLT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO  <b>RUTA NACIONAL - PE-3N</b> HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA	<b>DERRUMBE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: SAN ROQUE KM 170+200	Ocurrencia: 18-Mar-10 10:30 a.m.	<u>Personal de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	TRANSITO RESTRINGIDO EMPRESA CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU, VIENE ATENDIENDO ESTAS EMERGENCIAS VIALES, CON LABORES DE ELIMINACION DE DERRUMBES Y HUAYCOS, CON EL RESPECTIVO EQUIPO MECANICO DISTRIBUIDO ADECUADAMENTE PARA SALVAR LAS EMERGENCIAS MAS CRITICAS, EN ALGUNOS SECTORES DE MENOR RIESGO EN EL TRANSITO VEHICULAR SE HA PROCEDIDO A LA SEÑALIZACION DEL MISMO. (SE HA RECUPERADO LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES DE: PACCHA KM 195+900, CHACABAMBA KM 209+900, KM 201+800, PEAJE AMBO KM 209+000, TOMAYQUICHUA KM 217+900, DEL TRAMO CHICRIN - HUANUCO)
	<b>DERRUMBE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: INDEPENDENCIA KM 186+700	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			
	<b>DERRUMBE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: PACCHA KM 191+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			
	<b>DERRUMBE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BUENA VISTA KM 196+200	Ocurrencia: 17-Mar-10 03:30 a.m.			
	<b>DERRUMBE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: MATIGRANDE KM 199+300	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			
	<b>HUAYCO, DERRUMBE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: MATICHICO KM 200+300	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			
	<b>DERRUMBES</b> <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CHACABAMBA KM 200+900, KM 201+800 SECTOR: PEAJE AMBO KM 209+000 SECTOR: TOMAYQUICHUA KM 217+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			
	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
	<b>HUAYCO</b> <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: CARPISH KM 50+700	Ocurrencia: 16-Feb-10 08:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
<b>EROSION DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor Cuadrilla de Personal			
<b>DERRUMBE (ROCA)</b> <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO: LA UNION - HUALLANCA SECTOR: QDA. CASHCA KM 108+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	<u>Personal de:</u> CONTRATISTA ICCGSA	<u>Maquinaria de:</u> CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO PLATAFORMA CONFORMADA POR SUELOS ARCILLOSOS Y PRODUCTO DE LAS LLUVIAS SE SATURA PRESENTANDO DIFICULTADES EN EL PASE VEHICULAR, SE ESPERA QUE BAJE EL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA QUE EL TRANSITO SE RESTABLEZCA EN FORMA NORMAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)  TRANSITO NORMAL SE HA RECUPERADO LA TRANSIBILIDAD SECTOR: QDA. CASHCA KM 108+000. ZONA RECURRENTEMENTE DE DERRUMBES. (CIELO NUBLADO CON LLUVIAS) TRAMO A CARGO DEL CONTRATISTA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	

## REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

**LIMA, 19 DE MARZO DEL 2010**  
**TARDE HORA: 12:00 M.**

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
<b>UCAYALI</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-5N</b>  DV. TINGO MARIA - PTE. AGUAYTIA - VON HUMBOLDT	<b>EROSION DE PLATAFORMA</b>	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	3 Cargadores Frontales	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EQUIPO MECANICO Y PERSONAL. EL C. FRONTAL CONTINUA CON EL CARGUIO Y ACOPIO DE ROCAS EN EL KM 416+700 (CHANCADORA I), EL T. NEUMATICO, LOS 02 VOLQUETES Y EL PERSONAL REALIZAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA. (CIELO NUBLADO). - EL C. FRONTAL REALIZA ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL EN EL KM 389+000, EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL RELLENO EN EL KM 356+400 Y CON EL APOYO DE 01 MOTONIVELADORA Y PERSONAL DE EMERGENCIA SE REALIZA EL EXTENDIDO DE MATERIAL. (CIELO DESPEJADO)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR: CHANCADORA KM 416+700	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	2 Obrero IV, 10 Obreros III	1 Tractor Neumático	
	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA</b>	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+600	Ocurrencia: 18-Feb-10	16 Obreros I	1 Motoniveladora, 04 C. Volquetes	
	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA</b>	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 19-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Excavadora, 01 T. Neumático	
	<b>DERRUMBE</b>	SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120	Inicio de Trabajo: 19-Ene-10	10 Obreros I	1 C. Frontal, 01 Retroexcavadora	TRANSITO RESTRINGIDO - EL T. NEUMATICO CONTINUAN CON EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 416+000, EL CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE, CONTINUA EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZANJA DE DRENAJE CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO DESPEJADO) - CONTINUA LA LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES CON EQUIPO Y PERSONAL, SE EJECUTA EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 424+400 CON APOYO DE PERSONAL, ASIMISMO SE REALIZA LA PERFORACION, VOLADURA Y TRANSPORTE DE ROCAS EN EL KM 414+300, CONTINUA EL APOYO DE PERSONAL EN EL DESQUINCHE DE ROCAS. (CIELO DESPEJADO)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 15-Mar-10		3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alq)	
<b>JUNIN</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-22B</b>  DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	<b>COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL</b>	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN)	Ocurrencia: 16-Mar-10	1 Obrero IV	2 Excavadoras	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL EQUIPO MECANICO EN LABORES DE ELIMINACION Y DESCOLMATACION DE MATERIAL DE ARRASTRE EN LA QUEBRADA YANANGO, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO PARA VEHICULOS PESADOS. (CIELO NUBLADO) - (PARA VEHICULOS LIVIANOS PASE NORMAL POR EL PUENTE)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	KM 77+000	Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	12 Obreros III	1 Tractor Oruga	
<b>RUTA NACIONAL - PE-5S</b>  PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	<b>DERRUMBES</b>	TRAMO: LA MERCED - SATIPO	Ocurrencia: 28-Feb-10	2 Obreros III	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL T. NEUMÁTICO REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES EN EL SECTOR MARANKIARI KM 27+200, EL C. FRONTAL Y EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+000, LA RETROEXCAVADORA (ALQ) EN LIMPIEZA SE DERRUMBES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 27+000 AL KM 27+050, SECTOR MARANKIARI Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL SECTOR RIO NEGRO KM 29+550. (CIELO NUBLADO)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTORES: MARANKIARI KM 27+250, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	4 Obreros II	1 Cargador Frontal (PVN)	
				6 Obreros I		
<b>RUTA NACIONAL - PE-5S</b>  SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b>	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA				TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTEERRICO-CAMABARI KM. 40+500, (CON CERO EN SATIPO), ATENDIDO POR EL CONTRATISTA, EL TRANSITO VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 M.L. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO, SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO. (CIELO NUBLADO) - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR: MONTEERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERO EN SATIPO)	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10	<u>Persona de:</u>  CONTRATISTA	<u>Maquinaria de:</u>  CONTRATISTA	
		SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 01-Mar-10	ICCGSA	ICCGSA	
	<b>DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA</b>	GLORIA BAMBA - PUERTO OCOPA	Ocurrencia: 12-Dic-09			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000, EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (CIELO NUBLADO) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	KM 60+000 - KM 75+000	Inicio de Trabajo: 12-Dic-09			
<b>PASCO</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-5NA</b>  PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	<b>DERRUMBES</b>		Ocurrencia 03-Mar-10	3 Obreros III	1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO EL C. FRONTAL Y C. VOLQUETE CONTINUAN CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES EN EL SECTOR PAUCARTAMBO KM 1+230, EL PERSONAL DE PVN REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL SECTOR ALTO MESAPATA KM 18+380 Y EL PERSONAL DE LA PYME EN LIMPIEZA DE DERRUMBES, DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN DICHSO SECTORES. (CIELO DESPEJADO) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - QDA COLORADA Y QDA COLORADA - OXAPAMPA)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTORES: PAUCARTAMBO KM 1+200, CHURUMAZU KM 12+560, QDA, 3 AGUAS KM 13+700, QDA, HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	1 Obreros II, 06 Obreros I  (1 PYME 10 Obreros)	1 Camión Volquete	
<b>RUTA NACIONAL - PE-5NA</b>  OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	<b>DERRUMBES, HUAYCOS</b>	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO	Ocurrencia 01-Feb-10		1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+000 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Pase provisional:			
		TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO	Ocurrencia 11-Mar-10			
	<b>DERRUMBES, HUAYCOS</b>					TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE PLATAFORMA SECTOR QUEBRADA PACHON KM 39+400, ASI COMO LA LIMPIEZA DE MATERIAL DE DERRUMBE EN EL TRAMO POZUZO - CODO DE POZUZO DEL KM 36+000 AL KM 45+000, EL PASE ES RESTRINGIDO PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. (ZONA RECURRENTE DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS), SE TIENE EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODO DE POZUZO, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO UN CONVENIO DE COOPERACION. (CIELO NUBLADO)
	<b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTORES: QUEBRADA PACHON KM 39+400 Y DEL KM 36+000 AL KM 45+000.	Pase provisional:		1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo)  1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	

## REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

**LIMA, 19 DE MARZO DEL 2010**  
**TARDE HORA: 12:00 M.**

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
<b>CUSCO</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-28B</b> HUACARPAY - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	<b>COLAPSO DE PUENTE METALICO</b>  <b>TRANSITO INTERRUPTIDO</b>	TRAMO: PISAC-URUBAMBA  PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10  Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor  Personal del Contratista	  Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUPTIDO EMPRESA CONTRATISTA JL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C. HA CONCLUIDO EL BACEADO DE LA PRIMERA ELEVACION DEL ESTRIBO DERECHO. SE ESTIMA QUE PARA MAÑANA A PRIMERAS HORAS SE REALICE LA ARMADURA Y ENCOFRADO DE LA CAJUELA. (SE TIENE UN 90% DE AVANCE EN LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
<b>RUTA NACIONAL - PE-28G</b> CUSCO PISAC	<b>DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CUSCO - PISAC  SECTOR: HUANCALLE KM 24, 27, 28, 31	Ocurrencia: 15-Mar-10  Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor  2 Obreros III  10 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA POR NUEVOS DERRUMBES EN EL KM 24, 27, 28 Y 31, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.), SE TIENE PREVISTO SOLICITAR LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE GAVIONES.
<b>RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante)</b> HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO- ABRA MALAGA - ALFAMAYO - QUILLABAMBA	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUACARPAY - PISAC  SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10  Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL TRANSITO VEHICULAR POR AL ACCESO CONSTRUIDO EN EL SECTOR DE MORRO BLANCO KM 25+500. (TRAMO HUACARPAY-PISAC), DEBIDO AL DERRUMBE MAYOR QUE INTERRUPIO LA PLATAFORMA EN 100 MTS LINEALES, EL ACCESO CONSTRUIDO VIEN SIENDO ATENDIDO PERIODICAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO, EL TRANSITO ES PARA TODO TIPO DE VEHICULO.
	<b>EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO  SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10  Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor  1 Chofer	1 Cargador Frontal  1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2). - ASIMISMO SE VIENE ATENDIENDO EL HUAYCO EN EL KM 175+400 (SECTOR ALFAMAYO), CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE Y PERSONAL DE EMERGENCIA. - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 210, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE, SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 210	Ocurrencia: 28-Ene-10			
<b>RUTA NACIONAL - PE-3SJ (Reclasificada)</b> EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO INTERRUPTIDO</b>	TRAMO:  SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA  KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 15-Mar-10  Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor  4 Operadores  2 Choferes	1 Tractor Oruga (PVN)  1 Tractor Neumático (PVN)  1 Compresora (PVN)  2 Camiones Volquetes	TRANSITO INTERRUPTIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN EL KM 38+500, CON LA PARTICIPACION DE 01 T. ORUGA DE PROVIAS NACIONAL Y 01 CUADRILLA DE PERSONAL. (SECTOR INTRANSITABLE), MAQUINARIA EN MANTENIMIENTO. (CONTINUAN LAS LLUVIAS) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, CON 01 T. ORUGA Y 01 EXCAVADORA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. TERESA APOYA CON 01 C. FRONTAL (VIA INTERRUPTIDA EN EL KM 31), EN EL SECTOR COCALMAYO CONTINUA CAYENDO MATERIAL Y PIEDRA, EL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UNA VIA ALTERNA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA.
<b>SAN MARTIN</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-5N</b> TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA  (CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)	<b>PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: PIZANA - TOCACHE  PUENTE PIZANA KM: 39+000  (PASE DE VEHIC. PESADOS POR BALSA CAUTIVA)	Ocurrencia 20-Mar-09  Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE, EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	<b>ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60  (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI  SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m.  Pase provisional:	2 Obreros	1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FORMA PERIODICA EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMATICO PERENNE EN LA ZONA. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN, PARA SU REHABILITACION.
	<b>PLATAFORMA RESBALADIZA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: JUANJUI - CAMPANILLA  SECTOR: HUALLABAMBA KM 28+000 AL KM 32+000	Ocurrencia 17-Mar-10  Pase provisional:	1 Operador	1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL APOYO CON EL TRACTOR NEUMATICO EN EL PASE VEHICULAR EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32, SECTOR CON UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA, Y DEBIDO A LAS LLUVIAS SE VUALVE MUY RESBALADIZA, SE TIENE MAQUINARIA EN APOYO PARA LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA, SE ESPERA QUE DISMINUYA LAS LLUVIAS PARA NORMALIZAR EL TRANSITO VEHICULAR.
	<b>DERRUMBE (TIERRA Y ROCA)</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE  SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m.  Pase provisional:	1 Obrero IV  4 Operadores  3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Neumático  1 Motoniveladora  2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE CONTROLANDO LOS DERRUMBES EN LOS SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000 (TRANSITO POR UN CARRIL), ESTO ES ORIGINADO POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES, SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA PARA ATENDER LOS DESLIZAMIENTOS. (ZONA RECURRENTE DE DERRUMBES) - (PRESENCIA DE LLUVIAS)
<b>LIMA</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-24</b> CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - CHUPACA	<b>HUAYCOS</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: MAGDALENA - CHUPACA  SECTOR: HUANCACHI KM 177+600	Ocurrencia 11-Mar-10  Inicio de Trabajo: 11-Mar-10	<u>Personal del:</u>  CONSORCIO  GESTION DE CARRETERAS	<u>Maquinaria del:</u>  CONSORCIO  GESTION DE CARRETERAS	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN EL PASE POR ENCIMA DEL BADEN PROVISIONAL SECTOR HUANCACHI KM 177+600, EL DIA DE AYER 18.03.10 SE VIO INTERRUPTIDO EN HORAS DE LA MAÑANA, RECUPERANDO LUEGO EN UNAS HORAS EL TRANSITO RESTRINGIDO, CONTINUA EL DESLIZAMIENTO POR LA QUEBRADA (LODO Y PIEDRA), MAQUINARIA DEL CONSORCIO CONTINUA ATENDIENDO LA EMERGENCIA EN LA ZONA Y APOYANDO CON EL TRANSITO. ASIMISMO EN EL KM 178+500 SE VIO INTERRUPTIDO EL DIA DE AYER, LIBRANDO EL TRANSITO HORAS MAS TARDE HOY EL TRANSITO ES NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)

**RESUMEN**

RUTAS NACIONALES		INTERRUPTIDO	28
		RESTRINGIDO	2
		NORMAL	4