

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 17 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES	
PIURA						
RUTA NACIONAL - PE-02A CANCHAQUE - HUANCABAMBA	RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: LOS CHORROS KM 96+450 SECTOR: CANCHAQUE KM 78+100 - PALANBLA KM 88+500. SECTOR: CRUZ BLANCA KM 127+500 - KM 128+100.	Ocurrencia: 16-Mar-10 Ocurrencia: 08-Mar-10 Inicio de Trabajo: 08-Mar-10	1 Obrero IV 3 Obreros III 18 Obreros I	1 Motoniveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - SE EJECUTAN TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBE EN EL SECTOR LOS CHORROS KM 96+450, EL MISMO QUE INTERRUMPIÓ EL TRANSITO VEHICULAR EN HORAS DE LA MAÑANA. AL MOMENTO SE TIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. SE TIENEN MAQUINARIAS Y PERSONAL DE EMERGENCIA. - CONTINUAN LOS TRABAJOS ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE Y PALANBLA KM 78+100 Y KM 88+500, ASI COMO EN EL SECTOR DE CRUZ BLANCA Y CASCAPAMPA KM 127+500 - KM 128+100, CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)
	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHIQUITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 38+500 - KM 38+800 SECTOR: CRUZ CHIQUITA KM 24+300 - KM 25+250	Ocurrencia: 11-Mar-10 Ocurrencia: 03-Mar-10	1 Obreros IV 3 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - SE EJECUTAN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN EL TRAMO TAMBORAPA-CHURUYAYACO KM 38+500 Y KM 38+800. (CERO EN EMP. PE-5N), CON EL APOYO DE 01 T. ORUGA, 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, Y PERSONAL DE EMERGENCIA, TRAMO CON VARIOS SECTORES CRITICOS. (LLUVIAS EN LA ZONA) - EN ESTE SECTOR CRUZ CHIQUITA DEL KM 24+300 AL KM 25+250 (0+000 EN HUANCABAMBA), EL PERSONAL SOLO REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. (LLUVIAS REGULARES)
LA LIBERTAD						
RUTA NACIONAL - PE-10B SAUSACOCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHIQUITA KM 18+400 - KM 18+500	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales 1 Camión Volquete	TRANSITO INTERRUMPIDO - SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE DE CERRO EN EL SECTOR CRUZ CHIQUITA KM 18+400 AL KM 18+500, PARA LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA DEBIDO AL ASENTAMIENTO. (FALLA GEOLOGICA). SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA. SE ESTIMA PARA MAÑANA EL TRANSITO VEHICULAR EN FORMA RESTRINGIDA. - ASIMISMO EN LA QDA PACCHA KM 9+500, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDA POR AUMENTO DEL CAUDAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)
ANCASH						
RUTA NACIONAL - PE-3N CONOCOCHA- HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA	COLAPSO DE MURO DE CONCRETO TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, SE TIENE COLAPSO DE MURO DE CONCRETO. (PASE POR UN CARRIL), CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, ESTA VIA VA A SER ATENDIDA POR NIVELES DE SERVICIOS POR EL CONSORCIO VIAL TRANSLEI & COSAPI. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
RUTA NACIONAL - PE-12A DV. SIHUAS - PTE. COMARU - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO: HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR: HUACRACHUCO KM 185+000	Ocurrencia: 16-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	TRANSITO INTERRUMPIDO SE EJECUTAN TRABAJOS DE RECUPERACION DE PLATAFORMA POR EL ASENTAMIENTO (CERRO), EN EL SECTOR CHOCOBAMBA KM 188+000, TRAMO HUACRACHUCO-CHONAS. SE TIENE EL APOYO DE 01 C. FRONTAL DEL MUNICIPIO DE HUACRACHUCO, SE ESTIMA DAR TRANSITO RESTRINGIDO HOY POR LA TARDE, CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL ANCASH. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
HUANUCO						
RUTA NACIONAL - PE-3N CHICRIN - HUANUCO	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO SECTOR: MATICHICO KM 202+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	TRANSITO RESTRINGIDO SE EJECUTAN TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBE EN EL SECTOR MATICHICO KM 202+200. SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORA Y 03 RETROEXCAVADORAS. (CLIMA LLUVIOSO) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: INDEPENDENCIA KM 186+700	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: PACCHA KM 191+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BUENA VISTA KM 196+000-196+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BUENA VISTA KM 196+000-196+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: MATIGRANDE KM 199+300	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	HUAYCO, DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: MATICHICO KM 200+000 Y KM 200+300	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CHACAPAMPA KM 200+900, KM 201+800	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: PEAJE AMBO KM 209+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: TOMAYQUICHUA KM 217+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m. Inicio de Trabajo:			TRANSITO RESTRINGIDO SECTOR ACOMAYO KM 31+100, EL SECTOR SE ENCUENTRA SEÑALIZADO PARA EVITAR ACCIDENTES. SE VA A PROCEDER EJECUTAR LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA. (LLUVIAS DURANTE LA NOCHE) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.
	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: CARPISH KM 51+500	Ocurrencia: 16-Feb-10 08:00 a.m. Inicio de Trabajo:			TRANSITO RESTRINGIDO SE EJECUTAN TRABAJOS DE ELIMINACION DE MATERIAL EN EL SECTOR CARPISH KM 51+500, DEBIDO A LA CAIDA DE HUAYCO SOBRE EL BADEN. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA. (LLUVIAS DURANTE LA NOCHE) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.
	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:			TRANSITO RESTRINGIDO SECTOR VILLOLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO), SECTOR SEÑALIZADO PARA EVITAR ACCIDENTES. EXPEDIENTE EN ELABORACION PARA SU REPARACION. (CIELO NUBLADO) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.
	RUTA NACIONAL - PE-5N VON HUMBOLDT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69			Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:
RUTA NACIONAL - PE-3N HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA UNION - HUALLANCA SECTOR: QDA. CASHCA KM 108+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	<u>Personal de:</u> CONTRATISTA ICCGSA	<u>Maquinaria de:</u> CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LA ELIMINACION DE DERRUMBE EN EL SECTOR QDA. CASHCA KM 108+000, MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EN LA ZONA. (ZONA RECURRENTE DE DERRUMBE. (CIELO NUBLADO) TRAMO A CARGO DEL CONTRATISTA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 17 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES	
UCAYALI						
RUTA NACIONAL - PE-5N DV. TINGO MARIA - PTE. AGUYTIA - VON HUMBOLDT	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: CHANCADORA KM 416+700,	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor 2 Obrero IV, 10 Obreros III	3 Cargadores Frontales 3 Camiones Volquetes	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EQUIPO MECANICO Y PERSONAL. EL C. FRONTAL CONTINUA CON EL CARGUIO Y ACOPIO DE ROCAS EN EL KM 416+700 (CHANCADORA I), EL T. NEUMATICO, LOS 02 VOLQUETES Y EL PERSONAL REALIZAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA. (CIELO NUBLADO). - EL C. FRONTAL REALIZA ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL EN EL KM 398+000 Y EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL RELLENO HASTA EL KM 396+400. CON EL APOYO DE PERSONAL. (CIELO NUBLADO)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+600	Ocurrencia: 18-Feb-10	16 Obreros I	1 Tractor Neumático	
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120	Ocurrencia: 19-Ene-10 Inicio de Trabajo: 19-Ene-10	1 Ing. Supervisor 10 Obreros I	2 Cargador Frontal 1 Excavadora, 01 T. Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO - EL T. NEUMATICO REALIZA ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO EN EL KM 424+400 Y EXCAVACION PARA ZANJA CON PERSONAL DE EMERGENCIA Y LOS VOLQUETES EN TRANSPORTE DE ROCA. (CIELO NUBLADO) - SE REALIZA LA LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES CON EQUIPO Y PERSONAL. SE EJECUTA EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 424+400 CON APOYO DE PERSONAL. ASIMISMO SE REALIZA PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN EL KM 414+300 CON 01 COMPRESORA ALQUILADA Y PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO NUBLADO)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTORES: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 15-Mar-10	10 Obreros I	5 C. Volquetes, 01 Camioneta	
JUNIN						
RUTA NACIONAL - PE-22B DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL TRANSITO RESTRINGIDO (SOLO VEHICULOS PESADOS POR EL BADEN)	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN) KM 77+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	1 Obrero IV 12 Obreros III 6 Obreros II, 08 Obreros I	2 Excavadoras 1 Tractor Oruga 3 Camiones Volquetes	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA LA ELIMINACION Y DESCOLMATACION DE MATERIAL DE ARRASTRE EN EL BADEN DE LA QUEBRADA. SE CUENTA CON MAQUINARIA. EL TRANSITO ES RESTRINGIDO PARA VEHICULOS PESADOS. (LLUVIAS TORRENCIALES) - (PARA VEHICULOS LIVIANOS PASE NORMAL POR EL PUENTE)
	RUTA NACIONAL - PE-5S PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA MERCED - SATIPO SECTORES: MARANKIARI KM 25+550 - 27+100, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Ocurrencia: 28-Feb-10 Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	2 Obreros III 4 Obreros II 6 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN) 1 Cargador Frontal (PVN)
RUTA NACIONAL - PE-5S SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA SECTOR: MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERO EN SATIPO) SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10 Ocurrencia: 01-Mar-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA DANDOSE TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTERRICO-CAMABARI KM. 40+500, ATENDIDO CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA (02 T. ORUGA Y 01 C. FRONTAL), EL PASE VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 M.L. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO, CONTINUA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ACCESO. (LLUVIAS TORRENCIALES). - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	GLORIA BAMBA - PUERTO OCOPA KM 60+000 - KM 75+000	Ocurrencia: 12-Dic-09 Inicio de Trabajo: 12-Dic-09	12-Obreros III	1 Tractor Oruga	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000, EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (LLUVIAS TORRENCIALES) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	GLORIA BAMBA - PUERTO OCOPA KM 60+000 - KM 75+000	Ocurrencia: 12-Dic-09 Inicio de Trabajo: 12-Dic-09	12-Obreros III	1 Tractor Oruga	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000, EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (LLUVIAS TORRENCIALES) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
PASCO						
RUTA NACIONAL - PE-5NA PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: ALTO MEZAPATA KM 28+210, CHURUMAZU KM 12+560, QDA. 3 AGUAS KM 13+700, QDA. HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	3 Obreros III 1 Obreros I, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL C. FRONTAL Y C. VOLQUETE CONTINÚAN CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES EN EL SECTOR PTE. PAUCARTAMBO KM. 01+180, EL PERSONAL DE PVN REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL SECTOR ALTO MESA PATA KM 17+440 Y EL PERSONAL DE LA PYME SE UBICA EN EL SECTOR PTE PAUCARTAMBO KM 02+020, EN LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS. (LLUVIAS TORRENCIALES) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - QDA COLORADA Y QDA COLORADA - OXAPAMPA)
	RUTA NACIONAL - PE-5NA OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia: 01-Feb-10 Pase provisional:	1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+000 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (LLUVIAS TORRENCIALES)
RUTA NACIONAL - PE-5NA OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO SECTORES: QUEBRADA PACHON KM 39+400 Y DEL KM 36+000 AL KM 45+000.	Ocurrencia: 11-Mar-10 Pase provisional:	1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo) 1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	TRANSITO INTERRUPTIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACION, RECONFORMACION DE PLATAFORMA DEL TRAMO POZUZO - CODO DE POZUZO DEL KM 36+000 AL KM 45+000, ASIMISMO SE LABORA EN EL SECTOR QUEBRADA PACHON KM 39+400, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, ZONA RECURRENT DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS, SE TIENE EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODO DE PUZUZO, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO UN CONVENIO DE COOPERACION. (CIELO NUBLADO) (EL PASE VEHICULAR ES MUY RESTRINGIDO PARA CARROS MUY LIVIANOS Y PARA MOTOS)	

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 17 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES	
CUSCO						
RUTA NACIONAL - PE-28B HUACARPAY - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	COLAPSO DE PUENTE METALICO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PISAC-URUBAMBA PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10 Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor Personal del Contratista	Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUPTIDO EMPRESA CONTRATISTA J.L INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C. SE REALIZA EL ENCOFRADO DEL CUERPO DEL ESTRIBO DERECHO. SE ESTIMA PARA MAÑANA EL BACEADO. SE REALIZO EL ARMADO DE 02 CUERPOS DEL PUENTE METALICO PROVISIONAL (SE TIENE GRAN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
RUTA NACIONAL - PE-28G CUSCO PISAC	DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CUSCO - PISAC SECTOR: HUANCALLE KM 24, 27, 28, 31	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 2 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA CON 01 TRACTOR NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA. EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.). SE TIENE PREVISTO SOLICITAR LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE GAVIONES. - SE ADVIERTE EL PELIGRO DE COLAPSO DE PUENTE HUANCALLE KM. 24+500 SE HA NOTADO UNA DEPRESION DE POR LO MENOS 25 CM. SE PRESUME INGRESO DE AGUA EN GRIETA CIRCULAR QUE INVOLUCRA 300 M. APROX. DE LONG
RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante) HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO- ABRA MALAGA -ALFAMAYO- QUILLABAMBA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUACARPAY - PISAC SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL TRANSITO VEHICULAR POR AL ACCESO CONSTRUIDO EN EL SECTOR DE MORRO BLANCO KM 25+500. (TRAMO HUACARPAY PISAC). DEBIDO AL DERRUMBE MAYOR QUE INTERRUPIO LA PLATAFORMA EN 100 MTS LINEALES. EL ACCESO CONSTRUIDO SE VIENE ATENDIENDO PERIODICAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO, EL TRANSITO ES PARA TODO TIPO DE VEHICULO.
	EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO SECTOR: SIRENACHALOC KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10 Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor 1 Chofer	1 Camioneta	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALOC KM 159+700. POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2). SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO DE PROVIAS NACIONAL - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 210, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE. SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 210	Ocurrencia: 28-Ene-10			
RUTA NACIONAL - PE-3Sj (Reclasificada) EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor 4 Operadores 2 Choferes	1 Tractor Oruga (PVN) 1 Tractor Neumático (PVN) 1 Compresora (PVN) 2 Camiones Volquetes	TRANSITO INTERRUPTIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBES HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA. EN EL KM 38+000 CONTINUA LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA. POR CAUSAS DE LAS LLUVIAS, CON LA PARTICIPACION DE 01 EXCAVADORA, 01 T. URUGA, 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETES DE LA EMPRESA CONIRSA Y 01 CUADRILLA DE PERSONAL. (SECTOR INTRANSITABLE) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUA LOS TRABAJOS A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO POR LA PARTE BAJA, EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE DANDO POR UNA VIA ALTERNA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA POR LA PARTE ALTA.
SAN MARTIN						
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)	PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE DE VEHIC. PESADOS POR Balsa CAUTIVA)	TRAMO: PIZANA - TOCACHE PUENTE PIZANA KM: 39+000	Ocurrencia 20-Mar-09 Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE, EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE Balsa CAUTIVA)
	ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE Balsa CAUTIVA)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m. Pase provisional:	2 Obreros	1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FORMA PERIODICA EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE EN LA ZONA. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN. PARA SU REHABILITACION.
	DERRUMBE (TIERRA Y ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m. Pase provisional:	1 Obrero IV 4 Operadores 3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Neumático 1 Motoniveladora 2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE CONTROLANDO LOS DERRUMBES EN LOS SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000 (TRANSITO POR UN CARRIL), ESTO ES ORIGINADO POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES. SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA PARA ATENDER LOS DESLIZAMIENTOS. (ZONA RECURRENTE DE DERRUMBES) - (PRESENCIA DE LLUVIAS TORRENCIALES)
LIMA						
RUTA NACIONAL - PE-24 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - CHUPACA	HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAGDALENA - CHUPACA SECTOR: HUANCACHI KM 177+600	Ocurrencia 11-Mar-10 Inicio de Trabajo: 11-Mar-10	Personal del CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	Maquinaria del: CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN EL PASE POR ENCIMA DEL BADEN PROVISIONAL SECTOR HUANCACHI KM 177+600. EL DIA DE AYER DE 4:00 P.M. HASTA LAS 9:30 P.M. SE VIO INTERRUPTIDO EL PASE POR UN NUEVO DESLIZAMIENTO, LOGRANDO APERTURAR HORAS MAS TARDE. CONTINUA CAYENDO MATERIAL (LODO Y PIEDRA), MAQUINARIA DEL CONSORCIO CONTINUA ATENDIENDO LA EMERGENCIA EN LA ZONA Y APOYANDO CON EL TRANSITO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)

RESUMEN

RUTAS NACIONALES	INTERRUPTIDO	5
	RESTRINGIDO	27