

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 16 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES	
PIURA							
RUTA NACIONAL - PE-02A CANCHAQUE - HUANCABAMBA	RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: LOS CHORROS KM 96+450	Ocurrencia: 16-Mar-10	1 Obrero IV 3 Obreros III	1 Motoniveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - SE EJECUTAN TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBE EN EL SECTOR LOS CHORROS KM 96+450, EL MISMO QUE INTERRUMPIÓ EL TRANSITO VEHICULAR EN HORAS DE LA MAÑANA, AL MOMENTO SE TIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO, SE TIENE MAQUINARIA Y PERSONAL DE EMERGENCIA.	
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: CANCHAQUE KM 78+100 - PALANBLA KM 88+500 SECTOR: CRUZ BLANCA KM 127+500 - KM 128+100	Ocurrencia: 08-Mar-10 Inicio de Trabajo: 08-Mar-10	18 Obreros I		- CONTINUAN LOS TRABAJOS ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE Y PALANBLA KM 78+100 Y KM 88+500, ASI COMO EN EL SECTOR DE SECTOR: CRUZ BLANCA Y CASCAPAMPA KM 127+500 - KM 128+100, CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)	
	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHIQUITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 38+500 - KM 38+800 SECTOR: CRUZ CHIQUITA KM 24+300 - KM 25+250	Ocurrencia: 11-Mar-10 Ocurrencia: 03-Mar-10	1 Obreros IV 3 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - SE EJECUTAN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN EL TRAMO TAMBORAPA-CHURUYACO KM 38+500 Y KM 38+800, (CERO EN EMP. PE-5N), CON EL APOYO DE 01 T. ORUGA, 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, Y PERSONAL DE EMERGENCIA, TRAMO CON VARIOS SECTORES CRITICOS. (LLUVIAS EN LA ZONA) - EN ESTE SECTOR CRUZ CHIQUITA DEL KM 24+300 AL KM 25+250 (0+000 EN HUANCABAMBA), EL PERSONAL SOLO REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. (LLUVIAS REGULARES)	
AMAZONAS							
RUTA NACIONAL - PE-5ND EMP PE-5ND (PTE. WAWICO) - ORAKUZA - SARAMERIZA	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	SECTORES: TUPAC KM 154+000 Y PEÑA BLANCA KM 185+000 (CERO EN EL REPOSO)	Ocurrencia: 12-Mar-10 Inicio de Trabajo: 12-Mar-10	1 Obrero IV 6 Obreros III 16 Obreros I	1 Motoniveladora, 01 T. Neumático 1 Cargador Frontal 3 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO NORMAL CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE RELLENO EN LOS SECTORES: TUPAC KM 154+000 Y PEÑA BLANCA KM 185+000, SE MANTIENE LA MAQUINARIA EN LA ZONA PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD DEBIDO A QUE SE VIENEN PRESENTANDO FUERTES LLUVIAS.	
LA LIBERTAD							
RUTA NACIONAL - PE-10B SAUSACOCOA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHIQUITA KM 18+400 - KM 18+500	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales 1 Camión Volquete	TRANSITO INTERRUPTIDO - SE HA DISPUESTO LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR CRUZ CHIQUITA KM 18+400 AL KM 18+500, DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA, (FALLA GEOLOGICA), SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA. ASIMISMO EN LA QUEBRADA PACCHA KM 9+500, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR SE ENCUENTRA AFECTADA DEBIDO AL AUMENTO DE CAUDAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)	
ANCASH							
RUTA NACIONAL - PE-3N CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA	COLAPSO DE MURO DE CONCRETO TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, SE TIENE COLAPSO DE MURO DE CONCRETO, (PASE POR UN CARRIL), CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, ESTA VIA VA A SER ATENDIDA POR NIVELES DE SERVICIOS POR EL CONSORCIO VIAL TRANSLEI & COSAPI. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	
RUTA NACIONAL - PE-12A DV. SIHUAS - PTE. COMARU - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR: HUACRACHUCO KM 185+000	Ocurrencia: 16-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	TRANSITO INTERRUPTIDO SE A REALIZADO LA EVALUACION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR HUACRACHUCO KM 185+000, TRAMO HUACRACHUCO-CHONAS, DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA GENERADO POR LAS LLUVIAS, EL CONSORCIO A CARGO DEL TRAMO HA TOMADO ACCIONES CON MAQUINARIA UBICADA EN LA ZONA, CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL ANCASH. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	
HUANUCO							
RUTA NACIONAL - PE-18A HUANUCO - TINGO MARIA	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	TRANSITO RESTRINGIDO SECTOR VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO), SECTOR SEÑALIZADO PARA EVITAR ACCIDENTES, EXPEDIENTE EN ELABORACION PARA SU REPARACION, (CIELO NUBLADO) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.	
RUTA NACIONAL - PE-5N VON HUMBOLT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor Cuadrilla de Personal		TRANSITO RESTRINGIDO PLATAFORMA CONFORMADA POR SUELOS ARCILLOSOS Y PRODUCTO DE LAS LLUVIAS SE SATURA PRESENTANDO DIFICULTADES EN EL PASE VEHICULAR, SE ESPERA QUE EN ESTOS SECTORES BAJE EL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA QUE EL TRANSITO SE RESTABLEZCA EN FORMA NORMAL. (LLUVIAS LIGERAS)	
RUTA NACIONAL - PE-3N HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA UNION - HUALLANCA SECTOR: QDA. CASHCA KM 108+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	<u>Personal de:</u> CONTRATISTA ICCGSA	<u>Maquinaria de:</u> CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - SE REALIZA LA ELIMINACION DE DERRUMBE EN EL SECTOR: QDA. CASHCA KM 108+000, MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EN LA ZONA, SE ESTIMA RECUPERAR EL TRANSITO NORMAL EN HORAS DE LA TARDE. (CIELO NUBLADO CON LLUVIAS) TRAMO A CARGO DEL CONTRATISTA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	
UCAYALI							
RUTA NACIONAL - PE-5N DV. TINGO MARIA - PTE. AGUYTIA - VON HUMBOLDT	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: CHANCADORA KM 416+700,	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor 2 Obrero IV, 10 Obreros III	3 Cargadores Frontales 3 Camiones Volquetes	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EQUIPO MECANICO Y PERSONAL. EL C. FRONTAL CONTINUA CON EL CARGUIO Y ACOPIO DE ROCAS EN EL KM 416+700 (CHANCADORA I), EL T. NEUMATICO, LOS 02 VOLQUETES Y EL PERSONAL REALIZAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA. (CIELO LLUVIOSO). - EL C. FRONTAL REALIZA ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL EN EL KM 398+000 Y EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL RELLENO HASTA EL KM 356+400, CON EL APOYO DE PERSONAL. (CIELO NUBLADO)	
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+600	Ocurrencia: 18-Feb-10	16 Obreros I	1 Tractor Neumático		
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: SANTA ROSA KM 424+500	Ocurrencia: 10-Mar-10 Inicio de Trabajo: 10-Mar-10	1 Ing. Supervisor	1 Ing. Supervisor	2 Camiones Volquetes	TRANSITO NORMAL SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR SANTA ROSA KM 424+500, DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA. (CIELO LLUVIOSO)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120 SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 19-Ene-10 Inicio de Trabajo: 19-Ene-10 Ocurrencia: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 10 Obreros I	1 Ing. Supervisor	2 Cargador Frontal 1 Excavadora, 01 T. Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO - EL T. NEUMATICO REALIZA ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO EN EL KM 424+400 SECTOR NUEVO MUNDO, SE CUENTA CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO LLUVIOSO). - SE REALIZA LA LIMPIEZA DE HUAYOS Y DERRUMBES CON EQUIPO Y PERSONAL, SE EJECUTA EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 424+400 CON APOYO DE PERSONAL, ASIMISMO SE REALIZA PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN EL KM 414+300 CON 01 COMPRESORA ALQUILADA Y PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO NUBLADO)
	REHABILITACION DE PUENTE TRANSITO NORMAL	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: PUENTE CHINO KM 51+181 (CERO EN PUMAHUASI)	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor	<u>Personal de:</u> CONSORCIO PUENTE CHINO	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO PUENTE CHINO	TRANSITO NORMAL CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN EL SECTOR PUENTE CHINO KM 51+181, CABE INDICAR QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA ALGUNOS DOMINGOS SE INTERRUMPA EL TRANSITO, (DE 6:00 A.M. A 4:00 P.M.), DEBIDO A LAS REPARACIONES QUE SE EJECUTAN EN DICHO PUENTE.

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 16 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
JUNIN						
RUTA NACIONAL - PE-22B DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL TRANSITO RESTRINGIDO (SOLO VEHICULOS PESADOS POR EL BADEN)	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN) KM 77+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	1 Obrero IV 12 Obreros III 6 Obreros II, 08 Obreros I	2 Excavadoras 1 Tractor Oruga 3 Camiones/Volquetes	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA LA ELIMINACION Y DESCOLMATACION DE MATERIAL DE ARRASTRE EN EL BADEN DE LA QUEBRADA, SE CUENTA CON MAQUINARIA, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO PARA VEHICULOS PESADOS. (LLUVIAS TORRENCIALES) - (PARA VEHICULOS LIVIANOS PASE NORMAL POR EL PUENTE)
RUTA NACIONAL - PE-5S PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA MERCED - SATIPO SECTORES: MARANKIARI KM 25+550 - 27+100, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Ocurrencia: 28-Feb-10 Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	2 Obreros III 4 Obreros II 6 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN) 1 Cargador Frontal (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL TRACTOR NEUMÁTICO REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES EN EL SECTOR MARANKIARI KM 27+150, EL CARGADOR FRONTAL Y EL CAMIÓN VOLQUETE, REALIZA CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+250 Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 29+200 SECTOR RIO NEGRO. (TRANSITO POR UN CARRIL) - (LLUVIAS TORRENCIALES)
RUTA NACIONAL - PE-5S SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA SECTOR: MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERO EN SATIPO) SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10 Ocurrencia: 01-Mar-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA DÁNDOSE TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTERRICO-CAMABARI KM. 40+500, ATENDIDO CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA (02 T. URUGA Y 01 C. FRONTAL), EL PASE VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 M.L. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO, CONTINUA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ACCESO. (LLUVIAS TORRENCIALES) - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA)
	DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	GLORIA BAMBAMBA - PUERTO OCOPA KM 60+000 - KM 75+000	Ocurrencia: 12-Dic-09 Inicio de Trabajo: 12-Dic-09			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBAMBA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000, EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (LLUVIAS TORRENCIALES) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
PASCO						
RUTA NACIONAL - PE-5NA PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: ALTO MEZAPATA KM 28+210, CHURUMAZU KM 12+560, QDA. 3 AGUAS KM 13+700, QDA. HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	3 Obreros III 1 Obreros II, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)		TRANSITO RESTRINGIDO EL C. FRONTAL Y C. VOLQUETE CONTINUAN CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES EN EL SECTOR PTE. PAUCARTAMBO KM. 01+180, EL PERSONAL DE PVN REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL SECTOR ALTO MESAPATA KM 17+440 Y EL PERSONAL DE LA PYME SE UBICA EN EL SECTOR PTE PAUCARTAMBO KM 02+020, EN LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS. (LLUVIAS TORRENCIALES) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - QDA COLORADA Y QDA COLORADA - OXAPAMPA)
RUTA NACIONAL - PE-5NA OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia 01-Feb-10 Pase provisional:		1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+00 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (LLUVIAS TORRENCIALES)
	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO SECTORES: QUEBRADA PACHON KM 39+400 Y DEL KM 36+000 AL KM 45+000.	Ocurrencia 11-Mar-10 Pase provisional:		1 Tractor Neumático (PVN) 1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo) 1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	TRANSITO INTERRUPTIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACION, RECONFORMACION DE PLATAFORMA DEL TRAMO POZUZO - CODO DE POZUZO DEL KM 36+000 AL KM 45+000, ASIMISMO SE LABORA EN EL SECTOR QUEBRADA PACHON KM 39+400, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, ZONA RECURRENTE DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS, SE TIENE EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODO DE PUZUZO, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO UN CONVENIO DE COOPERACION. (CIELO NUBLADO) (EL PASE VEHICULAR ES MUY RESTRINGIDO PARA CARROS MUY LIVIANOS Y PARA MOTOS)
CUSCO						
RUTA NACIONAL - PE-28B HUACARPAY - PISAC - URUBAMBAMBA - OLLANTAYTAMBO	COLAPSO DE PUENTE METALICO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PISAC-URUBAMBAMBA PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10 Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor Personal del Contratista	Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUPTIDO EMPRESA CONTRATISTA J.L. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C., CONCLUYO BACIADO DE ZAPATA Y ARMADO DE FIERRO DEL CUERPO DEL ESTRIBO DERECHO, SE ESTIMA HOY EL BACIADO DEL ESTRIBO. SE HIZO EL ARMADO DE 02 CUERPOS DEL PUENTE METALICO PROVISIONAL (SE TIENE GRAN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
RUTA NACIONAL - PE-28G CUSCO PISAC	DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CUSCO - PISAC SECTOR: HUANCALLE KM 24, 27, 28, 31	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 2 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LOS NUEVOS DERRUMBES EN LOS KM 24, 27, 28, 31, DEL TRAMO PISAC - CUSCO, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 29+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.), SE TIENE PREVISTO SOLICITAR LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE GAVIONES ASI COMO EL REFUERZO DE LA BASE DE DICHA VIA, ZONA CON LLUVIAS.
RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante) HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO - QUILLABAMBAMBA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUACARPAY - PISAC SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL TRANSITO VEHICULAR POR EL ACCESO CONSTRUIDO EN EL SECTOR DE MORRO BLANCO KM 25+500, (TRAMO HUACARPAY-PISAC), DEBIDO AL DERRUMBE MAYOR QUE INTERRUPTIO LA PLATAFORMA EN 100 MTS LINEALES., EL ACCESO CONSTRUIDO, SE VIENE ATENDIENDO PERIODICAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO, EL TRANSITO ES PARA TODO TIPO DE VEHICULO.
	EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10 Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor 1 Chofer	1 Camioneta	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2), SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO DE PROVIAS NACIONAL - EN EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 210, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CON EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAYOPATA Y MARANJURA (TEMPORALMENTE RETIRADA), SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES EN EL TRAMO.
RUTA NACIONAL - PE-3SJ (Reclasificada) EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 210 TRAMO: SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 28-Ene-10 Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor 4 Operadores 2 Choferes	1 Tractor Oruga (PVN) 1 Tractor Neumático (PVN) 1 Compresora (PVN)	TRANSITO INTERRUPTIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBES HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN EL KM 38+000, ASI COMO LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA CAUSADO POR LAS LLUVIAS EN (50 MTS.), CON LA PARTICIPACION DE 01 EXCAVADORA, 01 T. URUGA, 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETES DE LA EMPRESA CONIRSA, ACOMPAÑADOS CON 01 CUADRILLA DE PERSONAL, (HOY LLUVIAS DESDE LAS 02:00 A.M. HASTA LA MEDIA MAÑANA) - (SECTOR INTRANSITABLE) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUA LOS TRABAJOS A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO POR LA PARTE BAJA, EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE DANDO POR UNA VIA ALTERNATIVA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA POR LA PARTE ALTA, HOY DIA SE VIO AFECTADA POR UN DERRUMBE EN EL KM 31, QUE YA SE VIENE ATENDIENDO.

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 16 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
SAN MARTIN						
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)	PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE DE VEHIC. PESADOS POR BALSA CAUTIVA)	TRAMO: PIZANA - TOCACHE PUENTE PIZANA KM: 39+000	Ocurrencia 20-Mar-09 Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE. EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m. Pase provisional:	2 Obreros	1 Tractor Nuemático	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FORMA PERIODICA EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250. CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE EN LA ZONA. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN, PARA SU REHABILITACION.
	DERRUMBE (TIERRA Y ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m. Pase provisional:	1 Obrero IV 4 Operadores 3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Nuemático 1 Motoniveladora 2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE CONTROLANDO LOS DERRUMBES EN LOS SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000 (TRANSITO POR UN CARRIL). ESTO ES ORIGINADO POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES. SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA PARA ATENDER LOS DESLIZAMIENTOS. (ZONA RECURRENTE DE DERRUMBES) - (PRESENCIA DE LLUVIAS TORRENCIALES)
LIMA						
RUTA NACIONAL - PE-24 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA	HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAGDALENA - CHUPACA SECTOR: HUANCACHI KM 177+600	Ocurrencia 11-Mar-10 Inicio de Trabajo: 11-Mar-10	<u>Personal del:</u> CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	<u>Maquinaria del:</u> CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN EL PASE POR ENCIMA DEL BADEN PROVISIONAL SECTOR HUANCACHI KM 177+600, EL DIA DE AYER DE 4:00 P.M. HASTA LAS 9:30 P.M., SE VIO INTERRUMPIDO EL PASE POR UN NUEVO DESLIZAMIENTO, LOGRANDEO APERTURAR HOAS MAS TARDE, CONTINUA CAYENDO MATERIAL (LODO Y PIEDRA), MAQUINARIA DEL CONSORCIO CONTINUA ATENDIENDO LA EMERGENCIA EN LA ZONA Y APOYNADO CON EL TRANSITO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)

RESUMEN

RUTAS NACIONALES	INTERRUMPIDO	5
	RESTRINGIDO	23
	NORMAL	3