

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 18 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES	
PIURA							
RUTA NACIONAL - PE-02A CANCHAQUE - HUANCABAMBA RUTA NACIONAL - PE-02B SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA PUERTO (EMP-PE-5N)	RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: CANCHAQUE KM 78+200 - PALANBLA KM 88+500. SECTOR: CRUZ BLANCA KM 128+200 - KM 129+000.	Ocurrencia: 17-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 3 Obreros III 18 Obreros I	1 Motoriveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - SE EJECUTAN TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBE EN EL CONTINUAN LOS TRABAJOS A NIVEL DE TRANSITABILIDAD (LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEOS MANUALES), ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE KM 78+200 Y PALANBLA KM 88+500. ASI COMO EN EL SECTOR DE SECTOR: CRUZ BLANCA KM 128+200 Y CASCAPAMPA KM 129+000. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA) - CONCLUYO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL SECTOR LOS CHORROS KM 96+450.	
	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 38+500 - KM 38+800 SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 24+300 - KM 25+250	Ocurrencia: 11-Mar-10 Ocurrencia: 03-Mar-10	1 Obreros IV 3 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 38+500 (CERO EN HUANCABAMBA), Y UNA CADRILLA DE 15 OBREROS. (LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA) - CONTINUA LA REMOSION DE DERRUMBES EN EL TRAMO TAMBORAPA-CHURUYACO KM 39+200 (CERO EN EMP. PE-5N), Y UNA CADRILLA DE 10 OBREROS. SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO A LO LARGO DEL TRAMO.	
LA LIBERTAD							
RUTA NACIONAL - PE-10B SAUSACOCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 18+400 - KM 18+500	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales 1 Camión Volquete	TRANSITO INTERRUPTIDO - SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE DE CERRO EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 18+400 AL KM 18+500, PARA LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA DEBIDO AL ASENTAMIENTO, (FALLA GEOLOGICA), SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA. SE ESTIMA HOY POR LA TARDE SE PASE VEHICULAR EN FORMA RESTRINGIDA. - ASIMISMO EN LA QDA PACCHA KM 9+500, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDA POR AUMENTO DEL CAUDAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)	
ANCASH							
RUTA NACIONAL - PE-3N CONOCOCHA- HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA RUTA NACIONAL - PE-12A DV. SIHUAS - PTE. COMARU - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA	COLAPSO DE MURO DE CONCRETO TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO LA EMPRESA COSAPI-TRANSLEI A CARGO DE LA SERVICIO DE LA CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, LA MISMA QUE VIENE EVALUANDO LA EMERGENCIA EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, (COLAPSO DE MURO DE CONCRETO - PASE POR UN CARRIL), EL CUAL SE ESTIMA INICIAR LOS TRABAJOS LA PROXIMA SEMANA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	
	RAJADURA ESTRIBO DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SIHUAS - PTE COMARU SECTOR: PUENTE SUCHIMAN KM 130+100	Ocurrencia: 17-Mar-10 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	TRANSITO RESTRINGIDO DEBIDO A LAS INTENSAS LLLUVIAS DE DIAS ANTERIORES SE A PRODUCIDO EROSION Y RAJADURA DEL ESTRIBO "H" (DE TERRENO NATURAL), DEL PUENTE SUCHIMAN KM 130+100, SE HA PREVISTO REALIZAR UN ENROCADO A FIN DE EVITAR EL COLAPSO DEL PTE. EL PASE SE HA RESTRINGIDO A CARGA DE 15 TN, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN, SE A INICIADO A EXTRAER ROCA GRANDE DE LA CANTERA DEL KM 134+200	
	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR: HUACRACHUCO KM 185+000	Ocurrencia: 16-Abr-09 Inicio de Trabajo:	Ocurrencia: 16-Abr-09 Inicio de Trabajo:	TRANSITO INTERRUPTIDO SE EJECUTAN TRABAJOS DE RECUPERACION DE PLATAFORMA POR EL ASENTAMIENTO (CERRO), EN EL SECTOR CHOCOBAMBA KM 186+000, TRAMO HUACRACHUCO-CHONAS, SE TIENE EL APOYO DE 01 C. FRONTAL DEL MUNICIPIO DE HUACRACHUCO, SE ESTIMA DAR TRANSITO RESTRINGIDO HOY POR LA TARDE. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL ANCASH. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)		
HUANUCO							
RUTA NACIONAL - PE-3N CHICRIN - HUANUCO RUTA NACIONAL - PE-18A HUANUCO - TINGO MARIA RUTA NACIONAL - PE-5N VON HUMBOLT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO RUTA NACIONAL - PE-3N HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTIMINA	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO SECTOR: MATICHICO KM 202+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo:	SUCURSAL PERU	SUCURSAL PERU	TRANSITO NORMAL SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR MATICHICO KM 202+200. (CLIMA LLUVIOSO) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: INDEPENDENCIA KM 186+700	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: PACCHA KM 191+200 - KM 195+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m. 17-Mar-10			TRANSITO RESTRINGIDO	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BUENA VISTA KM 196+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: MATIGRANDE KM 199+300	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO	
	HUAYCO, DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: MATICHICO KM 200+300	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CHACABAMBA KM 200+900, KM 201+800	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: PEAJE AMBO KM 209+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: TOMAYQUICHUA KM 217+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO	
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m. Inicio de Trabajo:			TRANSITO RESTRINGIDO SECTOR ACOMAYO KM 31+100, POR PERDIDA DE PLATAFORMA SE ENCUENTRA SEÑALIZADO PARA EVITAR ACCIDENTES. SE VA A PROCEDER EJECUTAR SU RECUPERACION. (LLUVIAS DURANTE LA NOCHE) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.	
	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: CARPISH KM 51+500	Ocurrencia: 16-Feb-10 08:00 a.m. Inicio de Trabajo:			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA LIMPIEZA DE MATERIAL EN EL SECTOR CARPISH KM 51+500, POR LA CAIDA DE HUAYCO SOBRE EL BADEN, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA. CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.	
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:			TRANSITO RESTRINGIDO SECTOR VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO), SECTOR SEÑALIZADO PARA EVITAR ACCIDENTES. EXPEDIENTE EN ELABORACION PARA SU REPARACION. (CIELO NUBLADO) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.	
	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:			1 Ing. Supervisor Cuadrilla de Personal	TRANSITO RESTRINGIDO PLATAFORMA CONFORMADA POR SUELOS ARCILLOSOS Y PRODUCTO DE LAS LLLUVIAS SE SATURA PRESENTANDO DIFICULTADES EN EL PASE VEHICULAR, SE ESPERA QUE BAJE EL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA QUE EL TRANSITO SE RESTABLEZCA EN FORMA NORMAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)
	DERRUMBE (ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA UNION - HUALLANCA SECTOR: QDA. CASHCA KM 108+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10			<u>Personal de:</u> CONTRATISTA ICCGSA	<u>Maquinaria de:</u> CONTRATISTA ICCGSA

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 18 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES	
UCAYALI							
RUTA NACIONAL - PE-5N DV. TINGO MARIA - PTE. AGUAYTIA - VON HUMBOLDT	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: CHANCADORA KM 416+700,	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor 2 Obrero IV, 10 Obreros III	3 Cargadores Frontales 1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EQUIPO MECANICO Y PERSONAL. EL C. FRONTAL CONTINUA CON EL CARGUIO Y ACOPIO DE ROCAS EN EL KM 416+700 (CHANCADORA I), EL T. NEUMATICO, LOS 02 VOLQUETES Y EL PERSONAL REALIZAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA. (CIELO DESPEJADO). - EL C. FRONTAL REALIZA ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL EN EL KM 398+000, EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL RELLENO EN EL KM 356+400 Y CON EL APOYO DE 01 MOTONIVELADORA Y PERSONAL DE EMERGENCIA SE REALIZA EL EXTENDIDO DE MATERIAL. (CIELO DESPEJADO)	
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+600	Ocurrencia: 18-Feb-10	16 Obreros I	1 Motoniveladora, 04 C. Volquetes		
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120 SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 19-Ene-10 Inicio de Trabajo: 19-Ene-10 Ocurrencia: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 10 Obreros I	1 Excavadora, 01 T. Neumático 1 C. Frontal, 01 Retroexcavadora 3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alq)	TRANSITO RESTRINGIDO - EL T. NEUMATICO CONTINUAN CON EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 416+000, EL CORTE Y EILMINACION DE MATERIAL CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE. CONTINUA EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZANJA DE DRENAJE CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO DESPEJADO) - CONTINUA LA LIMPIEZA DE HUYACOS Y DERRUMBES CON EQUIPO Y PERSONAL. SE EJECUTA EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 424+400 CON APOYO DE PERSONAL. ASIMISMO SE REALIZA LA PERFORACION, VOLADURA Y TRANSPORTE DE ROCAS EN EL KM 414+300. CONTINUA EL APOYO DE PERSONAL EN EL DESQUINCHE DE ROCAS. (CIELO DESPEJADO)	
JUNIN							
RUTA NACIONAL - PE-22B DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL TRANSITO RESTRINGIDO (SOLO VEHICULOS PESADOS POR EL BADEN)	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN) KM 77+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	1 Obrero IV 12 Obreros III 6 Obreros II, 08 Obreros I	2 Excavadoras 1 Tractor Oruga 3 CamionesVolquetes	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL EQUIPO MECANICO EN LABORES DE ELIMINACION Y DESCOLMATACION DE MATERIAL DE ARRASTRE EN LA QUEBRADA YANANGO, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO PARA VEHICULOS PESADOS. (CIELO NUBLADO) - (PARA VEHICULOS LIVIANOS PASE NORMAL POR EL PUENTE)	
	RUTA NACIONAL - PE-5S PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA MERCED - SATIPO SECTORES: MARANKIARI KM 27+250, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Ocurrencia: 28-Feb-10 Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	2 Obreros III 4 Obreros II 6 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN) 1 Cargador Frontal (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL T. NEUMÁTICO REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES EN EL SECTOR MARANKIARI KM 27+250, EL C. FRONTAL Y EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+000, LA RETROEXCAVADORA (ALQ) EN LIMPIEZA SE DERRUMBES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 29+150 SECTOR RIO NEGRO Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL SECTOR RIO NEGRO KM 29+170. (CIELO NUBLADO)
RUTA NACIONAL - PE-5S SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA SECTOR: MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERO EN SATIPO)	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTERRICO-CAMABARI KM. 40+500, ATENDIDO POR EL CONTRATISTA. EL TRANSITO VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APPROX. 300 M.L. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO, SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO. (CIELO NUBLADO) - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	
	DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	GLORIA BAMBA - PUERTO OCOPA KM 60+000 - KM 75+000	Ocurrencia: 12-Dic-09 Inicio de Trabajo: 12-Dic-09				TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000, EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (CIELO NUBLADO) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
PASCO							
RUTA NACIONAL - PE-5NA PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: ALTO MEZAPATA KM 28+210, CHURUMAZU KM 12+560, QDA. 3 AGUAS KM 13+700, QDA. HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	3 Obreros III 1 Obreros II, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)		TRANSITO RESTRINGIDO EL C. FRONTAL Y C. VOLQUETE CONTINUAN CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES EN EL SECTOR QUEBRADA COLORADA, EL PERSONAL DE PVN REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL SECTOR ALTO MESAPATA KM 20+000 Y EL PERSONAL DE LA PYME SE UBICA EN EL SECTOR PTE PAUCARTAMBO KM 02+800, EN LIMPIEZA DE DERRUMBES, DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS. (CIELO DESPEJADO) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - QDA COLORADA Y QDA COLORADA - OXAPAMPA)	
	RUTA NACIONAL - PE-5NA OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia 01-Feb-10 Pase provisional:		1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+00 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (LLUVIAS POR SECTORES)
	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO SECTORES: QUEBRADA PACHON KM 39+400 Y DEL KM 36+000 AL KM 45+000.	Ocurrencia 11-Mar-10 Pase provisional:		1 Tractor Neumático (PVN) 1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo) 1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE PLATAFORMA SECTOR QUEBRADA PACHON KM 39+400, ASI COMO LA LIMPIEZA DE MATERIAL DE DERRUMBE EN EL TRAMO POZUZO - CODO DE POZUZO DEL KM 36+000 AL KM 45+000, EL PASE ES RESTRINGIDO PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. (ZONA RECURRENT DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS), SE TIENE EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODO DE POZUZO, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO UN CONVENIO DE COOPERACION. (LLUVIAS LIGERAS)	

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 18 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
CUSCO						
RUTA NACIONAL - PE-28B HUACARPAY - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	COLAPSO DE PUENTE METALICO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PISAC-URUBAMBA PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10 Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor Personal del Contratista	 Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUPTIDO EMPRESA CONTRATISTA JL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C., HA REALIZADO LOS TRABAJOS DEL BACIADO DEL ESTRIBO DERECHO, ASIMISMO SE TIENE EL TRASLADO DEL ARMADO DEL PUENTE PROVINCIONAL DE LA MARGEN IZQUIERDA HACIA LA DERECHA PARA CONTINUAR EL ARMADO. (SE TIENE GRAN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
RUTA NACIONAL - PE-28G CUSCO PISAC	DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CUSCO - PISAC SECTOR: HUANCALLE KM 24, 27, 28, 31	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 2 Obreros III 10 Obreros I	 1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA CON 01 TRACTOR NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.), SE TIENE PREVISTO SOLICITAR LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE GAVIONES. - SE ADVIERTE EL PELIGRO DE COLAPSO DE PUENTE HUANCALLE KM. 24+500 SE HA NOTADO UNA DEPRESION DE POR LO MENOS 25 CM. SE PRESUME INGRESO DE AGUA EN GRIETA CIRCULAR QUE INVOLUCRA 300 M. APROX. DE LONG
RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante) HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO- ABRA MALAGA - ALFAMAYO - QUILLABAMBA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUACARPAY - PISAC SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL TRANSITO VEHICULAR POR AL ACCESO CONSTRUIDO EN EL SECTOR DE MORRO BLANCO KM 25+500, (TRAMO HUACARPAY-PISAC), DEBIDO AL DERRUMBE MAYOR QUE INTERRUPTIO LA PLATAFORMA EN 100 MTS LINEALES., EL ACCESO CONSTRUIDO, SE VIENE ATENDIENDO PERIODICAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO, EL TRANSITO ES PARA TODO TIPO DE VEHICULO.
RUTA NACIONAL - PE-3SJ (Reclasificada) EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10 Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor 1 Chofer	 1 Camioneta	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2), SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO DE PROVIAS NACIONAL - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 210. SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE, SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 210	Ocurrencia: 28-Ene-10			
	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor 4 Operadores 2 Choferes	1 Tractor Oruga (PVN) 1 Tractor Neumático (PVN) 1 Compresora (PVN) 2 Camiones Volquetes	TRANSITO INTERRUPTIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBES HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN EL KM 39+500, CON LA PARTICIPACION DE 01 T. ORUGA DE PROVIAS NACIONAL Y 01 CUADRILLA DE PERSONAL (SECTOR INTRANSITABLE), ASIMISMO SE ESTÁN CULMINANDO LOS ACUERDOS CON OTRO ESPECIALISTA EN VOLADURA DE ROCAS PARA APERTURAR OTRO FRENTE DE TRABAJO A PARTIR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA, PARA LO CUAL LA EMPRESA EGEMSA APOYARÁ CON COMPRESORA Y COMBUSTIBLE, CON LO CUAL SE ESTARÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN ESTA CARRETERA HASTA CON TRES FRENTES DE TRABAJO TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, CON 01 T. ORUGA Y 01 EXCAVADORA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. TERESA APOYA CON 01 C. FRONTAL (VIA INTERRUPTIDA), EL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDODANDO POR UNA VIA ALTERNA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA.
SAN MARTIN						
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)	PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE DE VEHIC. PESADOS POR BALSA CAUTIVA)	TRAMO: PIZANA - TOCACHE PUENTE PIZANA KM: 39+000	Ocurrencia 20-Mar-09 Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE, EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)	ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m. Pase provisional:	2 Obreros	1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FORMA PERIODICA EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE EN LA ZONA. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN, PARA SU REHABILITACION.
	PLATAFORMA RESBALADIZA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - CAMPANILLA SECTOR: HUALLABAMBA KM 28+000 AL KM 32+000	Ocurrencia 17-Mar-10 Pase provisional:	1 Operador	1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO EL TRACTOR NEUMATICO VIENE REALIZANDO EL APOYO EN EL PASE VEHICULAR EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32. ESTE SECTOR TIENE UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA, POR LO QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS SE VUALVE MUY RESBALADIZA, POR ELLO EL APOYO DE LA MAQUINARIA ES PARA LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA, SE ESPERA QUE DISMINUYA LAS LLUVIAS PARA NORMALIZAR EL TRANSITO VEHICULAR.
	DERRUMBE (TIERRA Y ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m. Pase provisional:	1 Obrero IV 4 Operadores 3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Neumático 1 Motoniveladora 2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE CONTROLANDO LOS DERRUMBES EN LOS SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000 (TRANSITO POR UN CARRIL), ESTO ES ORIGINADO POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES, SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA PARA ATENDER LOS DESLIZAMIENTOS. (ZONA RECURRENTE DE DERRUMBES) - (PRESENCIA DE LLUVIAS TORRENCIALES)
	HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAGDALENA - CHUPACA SECTOR: HUANCACHI KM 177+600	Ocurrencia 11-Mar-10 Inicio de Trabajo: 11-Mar-10		<u>Personal del:</u> CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	<u>Maquinaria del:</u> CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS
LIMA						
RUTA NACIONAL - PE-24 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA	HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAGDALENA - CHUPACA SECTOR: HUANCACHI KM 177+600	Ocurrencia 11-Mar-10 Inicio de Trabajo: 11-Mar-10			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN EL PASE POR ENCIMA DEL BADEN PROVISIONAL SECTOR HUANCACHI KM 177+600 , CONTINUA LAS LLUVIAS LAS CUALES ALIMENTAN EL CAUDAL Y POR ENDE EL ARRASTRE DE MATERIAL (LODO Y PIEDRA), SE VA A ENCALZAR AGUAS ARRIBA DE LA QUEBRADA PARA EVITAR LA COLMATACION MAQUINARIA DEL CONSORCIO CONTINUA ATENDIENDO LA EMERGENCIA EN LA ZONA Y APOYANDO CON EL TRANSITO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)

RESUMEN		
RUTAS NACIONALES	INTERRUPTIDO	3
	RESTRINGIDO	30
	NORMAL	1