

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 25 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
PIURA						
RUTA NACIONAL - PE-02A CANCHAQUE - HUANCABAMBA	RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: CANCHAQUE KM 82+500 - PALANBLA KM 83+850, Y PUENTE FIERRO - LAS MINAS KM 98+200 SECTOR: CRUZ BLANCA KM 134+450 - KM 135+560.	Ocurrencia: 22-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 3 Obreros III 18 Obreros I	1 Motoniveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS A NIVEL DE TRANSITABILIDAD (LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEOS MANUALES), ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE KM 82+500 - PALANBLA KM 83+850, Y PUENTE FIERRO - LAS MINAS KM 98+200 Y SECTOR: CRUZ BLANCA KM 134+450 - KM 135+560; CABE SEÑALAR QUE DE NO REALIZAR LA LIMPIEZA DE CUNETAS EL AGUA QUE CAE DE LAS LLUVIAS DISCURRE POR LA PLATAFORMA EROSIONANDOLA. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)
RUTA NACIONAL - PE-02B SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA PUERTO (EMP-PE-5N)	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 50+000	Ocurrencia: 22-Mar-10	1 Obreros IV 3 Obreros III 25 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL SECTOR TAMBORAPA KM 50+000, (CON CERO EN EMP. PE-5N), Y UNA CUADRILLA DE 10 OBREROS, EN CUANTO AL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 99+400 (CON CERO EN HUANCABAMBA), SOLO SE CUENTA CON UNA CUADRILLA DE OBREROS. (LLUVIAS EN LA ZONA), SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO EN EL TRAMO DE TAMBORAPA.
LA LIBERTAD						
RUTA NACIONAL - PE-10B SAUSACOCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 - KM 18+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE EJECUTANDO UN NUEVO TRAZO POR LA PARTE ALTA DEL ASENTAMIENTO EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 AL KM 18+900, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, (FALLA GEOLOGICA), EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE DANDO POR LA MISMA VIA MUY RESTRINGIDAMENTE, SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA.
ANCASH						
RUTA NACIONAL - PE-3N CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA	COLAPSO DE MURO DE CONCRETO TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO LA EMPRESA COSAPI-TRANSLEI A CARGO DE LA CONSERVACION DE LA CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, LA MISMA QUE VIENE EVALUANDO LA EMERGENCIA EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, (COLAPSO DE MURO DE CONCRETO - PASE POR UN CARRIL)
HUANUCO						
RUTA NACIONAL - PE-3N CHICRIN - HUANUCO	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: LAS PALMAS KM 106+120, 106+050-350	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.	<u>Personal de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	TRANSITO RESTRINGIDO EMPRESA CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU, VIENE ATENDIENDO ESTAS EMERGENCIAS VIALES, CON LABORES DE ELIMINACION DE DERRUMBES Y HUAYCOS, CON EL RESPECTIVO EQUIPO MECANICO DISTRIBUIDO ADECUADAMENTE PARA SALVAR LAS EMERGENCIAS MAS CRITICAS, EN ALGUNOS SECTORES DE MENOR RIESGO EN EL TRANSITO VEHICULAR SE HA PROCEDIDO A LA SEÑALIZACION DEL MISMO. (SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR DE BBAJADA DE PASCO KM 137+200, 147+200, CHAPON KM 165+800, DEL TRAMO CHICRIN - HUANUCO)
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CUEVA DE LAS PAVAS KM 117+200	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BUENA VISTA KM 196+200	Ocurrencia: 20-Mar-10 06:00 p.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: RIO BLANCO KM 195+500, 170+200	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 p.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CHACAPAMPA KM 202+200	Ocurrencia: 22-Mar-10 05:00 a.m.			
RUTA NACIONAL - PE-18A HUANUCO - TINGO MARIA	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: CAYUMBA KM 99+450	Ocurrencia: 23-Mar-10 05:00 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: TAMBO CHICO KM 108+300	Ocurrencia: 20-Mar-10 05:30 p.m.			
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
RUTA NACIONAL - PE-5N VON HUMBOLT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:			

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 25 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
UCAYALI						
RUTA NACIONAL - PE-5N DV. TINGO MARIA - PTE. AGUAYTIA - VON HUMBOLDT	EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	3 Cargadores Frontales	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS SOLO CON PERSONAL EN EL SECTOR CHANCADORA KM 416+700 AL KM 419+200, EL EQUIPO MECANICO ESTA APOYANDO EN LA NUEVA EMERGENCIA EN LA EROSION DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO).
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: CHANCADORA KM 416+700	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	2 Obrero IV, 10 Obreros III	1 Tractor Neumático	- ASIMISMO EN EL SECTOR SHIRINGAL ALTO KM 356+400 CONTINUAN LAS LABORES DE RELLENO Y BACHEO PROFUNDO SOLO CON PERSONAL, LA MAQUINARIA ESTA EN APOYO DE LA EMERGENCIA. (CIELO NUBLADO)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+400	Ocurrencia: 18-Feb-10	19 Obreros I	1 Motoniveladora, 04 C. Volquetes	
	EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA				TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE ROCA SUELTA HACIA EL DERRO (LONG. 320 MTS), EN EL SECTOR CHANCADORA I KM 416+400, CON APOYO DE 01 TRACTOR D8; 01 EXCAVADORA ORUGA; 01 TRACTOR D6; 01 TRACTOR NEUMÁTICO; 01 CARGADOR FRONTAL DE PVN, Y DEL CONSORCIO PUENTE CHINO 01 EXCAVADORA, 01 TRACTOR D6, LLUVIA DURANTE LA NOCHE OCACIONO NUEVOS DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL, SE RESTITUYO EL TRANSITO. (CIELO NUBLADO)
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: CHANCADORA I KM 416+400	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor 10 Obreros	1 Tractores oruga 1 Excavadora	
	EROSION DE PLATAFORMA	SECTOR: CHANCADORA II KM 417+600	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Retroexcavadora	TRANSITO RESTRINGIDO 01 CARGADOR Y 01 RETROEXCAVADORA DEL CONSORCIO PUENTE CHINO SE ENCUENTRA APOYANDO EN LA ZONA EN TRABAJOS DE ENSANCHAMIENTO EN EL PASE PROVISIONAL VOLADURA DE ROCAS, EL RIO EROSIONO 80 MTS DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	TRANSITO RESTRINGIDO		Inicio de Trabajo: 20-Ene-10		1 Cargador Frontal	
	EROSION DE PLATAFORMA	SECTOR: JUAN VELASCO KM 414+400	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Retroexcavadora	TRANSITO RESTRINGIDO SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE PARA MEJORAR EL PASE PROVISIONAL, TAMBIEN SE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE ENROCADO PARA PROTEGER TALUD DE RELLENO. EL RIO EROSIONO 400 MTS DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	TRANSITO RESTRINGIDO		Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	5 Obreros	1 C. Frontal, 01 C. Volquete	
	EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 T. Neumático, 01 Excavadora	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA EL ENSANCHAMIENTO DEL PASE PROVISIONAL EN EL SECTOR: HIDAYACU KM 410+100, EL RIO EROSIONO 50 MTS DE PLATAFORMA, SE TRABAJA CON EQUIPOS DE PROVIAS NACIONAL (RETRO EXCAVADORA Y CARGADOR FRONTAL) - (CIELO NUBLADO).
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: HIDAYACU KM 410+100	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10		1 C. Frontal, 02 C. Volquetes	
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 19-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Excavadora, 01 T. Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 416+000, CON PERSONAL OBRERO, ASIMISMO LA EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZANJA DE DRENAJE CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO NUBLADO)
	DERRUMBE	SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120	Inicio de Trabajo: 19-Ene-10	10 Obreros I	1 C. Frontal, 01 Retroexcavadora	- CONTINUA LA LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES CON PERSONAL SOLO CON PERSONAL, EL EQUIPO MECANICO PASO A ATENDER LA EMERGENCIA POR EROSION DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 15-Mar-10		3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alq)	
JUNIN						
RUTA NACIONAL - PE-22B DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL TRANSITO NORMAL	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN) KM 77+000	Ocurrencia: 22-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 12 Obreros III 6 Obreros II, 08 Obreros I	2 Excavadoras 1 Tractor Oruga 3 CamionesVolquetes	TRANSITO NORMAL CONTINUA EL EQUIPO MECANICO EN LABORES DE ELIMINACION Y DESCOLMATACION DE MATERIAL DE ARRASTRE, QUE INTERRUMPIO EL TRAFICO EN HORAS DE LA MAÑANA EN LA QUEBRADA YANANGO, AL MOMENTO SE HA NORMALIZADO EL TRANSITO VEHICULAR. (CIELO NUBLADO) (PARA VEHICULOS LIVIANOS PASE NORMAL POR EL PUENTE)
RUTA NACIONAL - PE-5S PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA MERCED - SATIPO SECTORES: MARANKIARI KM 27+250, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Ocurrencia: 28-Feb-10 Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	2 Obreros III 4 Obreros II 6 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN) 1 Cargador Frontal (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETE ALQUILADO, REALIZA CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+080 SECTOR MARANKIARI, EL TRACTOR NEUMATICO REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS KM 0+800, LA RETROEXCAVADORA ALQUILADA REALIZA LA LIMPIEZA SE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS KM 22+760 SECTOR CHIVEROS Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 27+350 SECTOR MARANKIARI. (CIELO NUBLADO)
RUTA NACIONAL - PE-5S SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA SECTOR: MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERCO EN SATIPO) SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10 Ocurrencia: 01-Mar-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500, (CON CERCO EN SATIPO), ATENDIDO POR EL CONTRATISTA, EL TRANSITO VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 ML. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO, SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO. (CIELO NUBLADO) CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	GLORIA BAMBAMBA - PUERTO OCOPA KM 60+000 - KM 75+000	Ocurrencia: 12-Dic-09 Inicio de Trabajo: 12-Dic-09			TRANSITO NORMAL SE HA NORMALIZADO LA TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR GLORIA BAMBAMBA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000. (CIELO NUBLADO) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
PASCO						
RUTA NACIONAL - PE-5NA PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: VILLA MARIA KM 11+180, CHURUMAZU KM 12+480, ODA. 3 AGUAS KM 13+700, ODA. HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	3 Obreros III 1 Obreros II, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETE REALIZAN CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE Y HUAYCO EN EL SECTOR CHURUMASU KM 12+380, EL PERSONAL REALIZA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL SECTOR FIDOLIDO KM 09+140 Y EL PERSONAL DE LA PYME: REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS. (LLUVIAS EN LA ZONA) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - ODA COLORADA Y ODA COLORADA - OXAPAMPA)
RUTA NACIONAL - PE-5NA OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia: 01-Feb-10 Pase provisional:		1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+00 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO SECTORES: PAUJIL KM 13+230, ODA. CANGREJO KM 36+300, ODA. BALCON DE JUDAS KM 48+500, ODA. PACHON KM 39+400, ODA. ANDALUZ KM 41+500, ODA. AGUA BLANCA KM 43+100, ODA. LA HUANCA KM 49+200, PTE GODO KM 46+000, PEÑA DEL PTE DEL OSO KM 46+150, ODA BALCON DEL JUDAS KM 47+100, ODA. TUNQUI KM 49+050, ODA SANTILLAN KM 49+840	Ocurrencia: 11-Mar-10 Pase provisional:		1 Tractor Neumático (PVN) 1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo) 1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	TRANSITO INTERRUPTIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS POR NUEVA CAIDA DE DERRUMBES Y HUAYCOS KM 13+230 SECTOR PAUJIL 200 M3; KM 36+300 SECTOR ODA CANGREJO 350 M3; KM 48+500 SECTOR ODA BALCON DE JUDAS 500 M3. Y SOCAVACION DE PLATAFORMA KM 39+400 SECTOR ODA PACHON 25 ML; KM 41+500 SECTOR ODA ANDALUZ 40 ML; KM 43+100 SECTOR ODA AGUA BLANCA 80 ML; KM 49+200 SECTOR ODA LA HUANCA 80 ML; KM 46+000 SECTOR PTE GODO 20ML; KM 46+150 SECTOR PEÑA DEL PTE DEL OSO 200 ML; KM 47+100 SECTOR ODA BALCON DEL JUDAS 20 ML; KM 49+050 SECTOR ODA TUNQUI 25 ML; KM 49+840 ODA SANTILLAN 30 ML. (LLUVIAS EN LA ZONA)

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 25 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
PUNO						
RUTA NACIONAL - PE-34B AZANGARO - MACUSANI - OLAECHEA - SAN GABAN - PUENTE INAMBARI	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO: SAN GABAN - INAMBARI KM 292+000 - KM 356+000 (PUENTE LECHE MAYO GRANDE KM 341+700)	Ocurrencia: 23-Mar-10 Inicio de Trabajo: 23-Mar-10	Personal del: CONCESIONARIO INTERSUR	Maquinaria del: CONCESIONARIO INTERSUR	TRANSITO NORMAL SE CONTINUA CON LA DIARIA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN EL SECTOR DE LLOCLLAMAYO (KM 295+400), MANTENIÉNDOSE RESTITUIDO EL TRANSITO VEHICULAR. LA PLATAFORMA PROVISIONAL SOBRE EL PUENTE LECHEMAYO GRANDE (KM 341+700) PERMITE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS. INTERSUR PROSIGUE CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PASE VEHICULAR PROVISIONAL MEDIANTE UNA BATERÍA DE ALCANTARILLAS, ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DEL PUENTE Y CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO VIAL.
RUTA NACIONAL - PE-34H DV. HUANCANE - PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PUTINA - SANDIA SECTOR: AYO KM 156+200	Ocurrencia: 25-Mar-10 Inicio de Trabajo: 25-Mar-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO INTERRUPTIDO SE HA REALIZADO LA EVALUACION DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA EN EL SECTOR AYO KM 156+500, EL CONTRATISTA CONSERVADOR ESTA MOVILIZANDO MAQUINARIA PESADA A LA ZONA. SE HA PREVISTO REALIZAR CORTE DE CERRO CON VOLADURA DE ROCA, SE ESTIMA QUE EN 04 DÍAS SE RECUPERARA EL TRANSITO A RESTRINGIDO. TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
HUANCAVELICA						
RUTA NACIONAL - PE-3S HUANCAYO - IZCUCHACA - MAYOCC	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANCAYO - IZCUCHACA SECTOR: QUICHUAS KM 235+400	Ocurrencia: 24-Mar-10 Inicio de Trabajo: 24-Mar-10	Maquinaria y Personal del: CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 2	CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 2	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBE, SECTOR QUICHUAS KM 235+400, DEL TRAMO IZCUCHACA-MAYOCC, NUEVA CAIDA DE MATERIAL INTERRUPTIDO TEMPORALMENTE EN HORAS DE LA MAÑANA EL TRANSITO VEHICULAR. AL MOMENTO SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD, CONTINUA LLOVIENDO ESTE SECTOR ES UN PUNTO MUY CRITICO POR QUE EN LA PARTE ALTA EXISTE UNA LAGUNA QUE CUANDO SE SATURA BAJA ARRASTRANDO MATERIAL. (VIA AFIRMADA) CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 2. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
CUSCO						
RUTA NACIONAL - PE-28B HUACARPAY - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	COLAPSO DE PUENTE METALICO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PISAC-URUBAMBA PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10 Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor Personal del Contratista	Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUPTIDO EMPRESA CONTRATISTA JL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C., CONTINUA EL ARMADO Y COLOCACION DE LOS FIERROS DE ELEVACION DEL ESTRIBO IZQUIERDO, ASIMISMO SE A EFECTUADO UN APOYO PROVISIONAL EN LA MARGEN DERECHA PARA EL MONTAJE Y LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MODULAR, EL ARMADO DEL PTE. PROVISIONAL ESTA EN UN 50%. (SE CONCLUYO AL 100% LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
RUTA NACIONAL - PE-28G CUSCO PISAC	DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CUSCO - PISAC SECTOR: HUANCALLE KM 24+600	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 2 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL TRAMO CUSCO-PISAC, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.). - SE ADVIERTE UN PELIGRO EN EL PONTON HUANCALLE KM. 24+600. POR UN DESNIVEL DE 0.25 CMS, SE PRESUME INGRESO DE AGUA EN GRIETA CIRCULAR QUE INVOLUCRA 300 MTS. (LA CUAL HA SIDO SELLADA)
RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante) HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO - QUILLABAMBA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUACARPAY - PISAC SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor	Maquinaria Alquilada	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE DESQUINCHE, FRACTURA DE ROCA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN EL SECTOR MORRO BLANCO KM 25+500, (TRAMO HUACARPAY-PISAC), CON MAQUINARIA ALQUILADA, EL TRANSITO VEHICULAR SE REALIZA POR UN ACCESO PROVISIONAL CON MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA SU TRANSITABILIDAD NORMAL.
RUTA NACIONAL - PE-28H (Reclasificada) EMP PE-28B (Ollantaytambo) - TANCCAC - MACHU PICCHU	EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10 Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor 1 Chofer	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2). - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 211+700, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE, SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
RUTA NACIONAL - PE-28H (Reclasificada) EMP PE-28B (Ollantaytambo) - TANCCAC - MACHU PICCHU	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 211+700	Ocurrencia: 28-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 C. Frontal, 01 Motoriveladora 3 C. Volquetes, 01 Rodillo	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA, (AVANCE EN UN 75%) CON MAQUINARIA Y PERSONAL PROPIO. SE ESTIMA TERMINO DE TRABAJOS PARA FIN DE MES.
RUTA NACIONAL - PE-3SJ (Reclasificada) EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor 2 Operadores 1 Chofer	2 Tractor Oruga (PVN)	TRANSITO INTERRUPTIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE Y RECUPERACION DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 02 TRACTORES ORUGAS (PVN) (01 EN MANTENIMIENTO), PARA EL PUNTO 3 SE HA REALIZADO LA EVALUACION DE LA EMERGENCIA POR PARTE DE 02 PROVEEDORES Y PODER HACER SU INGRESO, SE MANTIENE UNA CUADRILLA DE PERSONAL. (LLUVIAS EN LA ZONA) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA VIA Y LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. TERESA. EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UNA VIA ALTERNA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA.

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 25 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
SAN MARTIN						
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY)	PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE DE VEHIC. PESADOS POR Balsa CAUTIVA)	TRAMO: PIZANA - TOCACHE PUENTE PIZANA KM: 39+000	Ocurrencia 20-Mar-09 Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE, EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE Balsa CAUTIVA)
	ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE Balsa CAUTIVA)
	DERRUMBE DE ROCA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: ABRA MACHUNGO KM 31+520	Ocurrencia 22-Mar-10 09:30 a.m. Pase provisional: 22-Mar-10 10:00 a.m.	1 Ing. Supervisor 1 Operador Personal de Terceros	1 Tractor Nuemático (PVN) 1 Retroexcavadora (Alq.) 1 Camioneta (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS MAYORES (195 M3 APROX.), EN EL SECTOR ABRA MACHUNGO KM 31+520 DEL TRAMO: TARAPOTO-JUANJUI, A CARGO DE LA EMPRESA VARROS, SE HA HABILITADO UN CARRIL PARA EL PASE VAHICULAR, SE CUENTA CON VIGILANCIA PARA EL DIA Y LA NOCHE CON FINES DE EVITAR ACCIDENTES, SE ESTIMA CONCLUIR HOY LOS TRABAJOS.
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m. Pase provisional:	1 Operador 2 Obreros	1 Tractor Nuemático	TRANSITO RESTRINGIDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACION ES CONTINUO EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250, PARA MANTENER SU TRANSTABILIDAD CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN, PARA SU REHABILITACION.
	DERRUMBE (TIERRA Y ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m. Pase provisional:	1 Obrero IV 4 Operadores 3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Nuemático 1 Motoniveladora 2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL CONTROL DE LOS DERRUMBES EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32, SECTOR CON UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA, Y DESIDO A LAS LLUVIAS SE VUELVE MUY RESBALADIZA, SE TIENE EL APOYO CON MAQUINARIA PARA EL PASE DE LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA. (LLUVIAS EN LA ZONA)
	POR ACCION DE TECEROS TRANSITO NORMAL	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTORES: JUANJUICILLO Y LA VICTORIA	Ocurrencia 24-Mar-10			
LIMA						
RUTA NACIONAL - PE-22 PTE. RICARDO PALMA - EMP. PE-3 (Repatriación La Oroya) RUTA NACIONAL - PE-24 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (TRABAJOS POR TERCEROS) TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SAN MATEO KM 93	Ocurrencia: 24-Mar-10 Inicio de Trabajo:	Personal del: Municipalidad Distrital de San Mateo	Maquinaria del: Municipalidad Distrital de San Mateo	TRANSITO RESTRINGIDO LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL, POR LO QUE TIENE LA NECESIDAD DE CERRAR EL TRANSITO VEHICULAR PESADO EN FORMA TEMPORAL EN EL SIGUIENTE HORARIO: EL DIA 25.03.10 DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. Y EL 26.03.10 DE 10:00 A.M. A 12:00 P.M. , PARA ELLO LA MUNICIPALIDAD A INFORMADO A LOS TRANSPORTISTAS MEDIANTE VOLANTES Y COMUNICACIONES RADIALES EL CIERRE TEMPORAL.
	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA SECTOR: LUNAHUANA KM 32+100	Ocurrencia 25-Mar-10 Inicio de Trabajo: 25-Mar-10	Personal del: CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	Maquinaria del: CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA LA ELIMINACION DE HUAYCO EN EL SECTOR LUNAHUANA KM 32+100, MATERIAL DE LODO Y PIEDRA CAIDO DE LA PARTE ALTA DEL TALUD, SE ESTIMA QUE EN HORAS DE LA TARDE SE RECUPERARA LA TRANSITABILIDAD VEHICUALR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)

RESUMEN

RUTAS NACIONALES	INTERRUMPIDO	4
	RESTRINGIDO	26
	NORMAL	4