

## REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

**LIMA, 26 DE MARZO DEL 2010**  
**TARDE HORA: 12:00 M.**

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES		
<b>PIURA</b>								
<b>RUTA NACIONAL - PE-02A</b> CANCHAQUE - HUANCABAMBA	<b>RECONFORMACION DE PLATAFORMA</b>  <b>Y DERRUMBES</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO  SECTOR: CANCHAQUE KM 82+500 - PALANBLA KM 83+850, Y PUENTE FIERRO - LAS MINAS KM 98+200 SECTOR: CRUZ BLANCA KM 134+450 - KM 135+560.	Ocurrencia: 22-Mar-10  Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV  3 Obreros III  18 Obreros I	1 Motoniveladora  1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS A NIVEL DE TRANSITABILIDAD (LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEOS MANUALES), ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE KM 82+500 - PALANBLA KM 83+850, Y PUENTE FIERRO - LAS MINAS KM 98+200 Y SECTOR: CRUZ BLANCA KM 134+450 - KM 135+560; CABE SEÑALAR QUE DE NO REALIZAR LA LIMPIEZA DE CUNETAS EL AGUA QUE CAE DE LAS LLUVIAS DISCURRE POR LA PLATAFORMA EROSIONANDOLA. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)		
<b>RUTA NACIONAL - PE-02B</b> SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA PUERTO (EMP-PE-5N)	<b>DERRUMBES</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - TAMBORAPA  SECTOR: TAMBORAPA KM 50+000	Ocurrencia: 22-Mar-10	1 Obreros IV  3 Obreros III  25 Obreros I	1 Tractor Oruga  1 Cargador Frontal  1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL SECTOR TAMBORAPA KM 50+000, (CON CERO EN EMP-PE-5N), Y UNA CUADRILLA DE 10 OBREROS, EN CUANTO AL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 99+400 (CON CERO EN HUANCABAMBA), SOLO SE CUENTA CON UNA CUADRILLA DE OBREROS. (LLUVIAS EN LA ZONA), SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO EN EL TRAMO DE TAMBORAPA.		
<b>LA LIBERTAD</b>								
<b>RUTA NACIONAL - PE-10B</b> SAUSACOCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR  SECTOR: CRUZ CHUIQUITA  KM 18+500 - KM 18+900	Ocurrencia: 16-Mar-10  Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores  1 Chofer	2 Cargadores Frontales  1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL NUEVO TRAZO POR LA PARTE ALTA DEL ASENTAMIENTO EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 AL KM 18+900, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, (FALLA GEOLOGICA), EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE DANDO POR LA MISMA VIA MUY RESTRINGIDAMENTE, SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA.		
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL - PE-3N</b> CONOCOCHA- HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA	<b>COLAPSO DE MURO DE CONCRETO</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR:  SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09  Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u>  CONSORCIO  COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u>  CONSORCIO  TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO LA EMPRESA COSAPI-TRANSLEI A CARGO DE LA CONSERVACION DE LA CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, LA MISMA QUE VIENE EVALUANDO LA EMERGENCIA EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, (COLAPSO DE MURO DE CONCRETO - PASE POR UN CARRIL)		
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL - PE-3N</b> CHICRIN - HUANUCO	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO  SECTOR: CUEVA DE LAS PAVAS KM 117+200	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.  Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u>  CONALVIAS S.A.  SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u>  CONALVIAS S.A.  SUCURSAL PERU	TRANSITO RESTRINGIDO EMPRESA CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU, VIENE ATENDIENDO ESTAS EMERGENCIAS VIALES, CON LABORES DE ELIMINACION DE DERRUMBES Y HUAYCOS, CON EL RESPECTIVO EQUIPO MECANICO DISTRIBUIDO ADECUADAMENTE PARA SALVAR LAS EMERGENCIAS MAS CRITICAS, EN ALGUNOS SECTORES DE MENOR RIESGO EN EL TRANSITO VEHICULAR SE HA PROCEDIDO A LA SEÑALIZACION DEL MISMO.  (SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR DE LAS PALMAS KM 106+120, 106+050-350, BUENA VISTA KM 196+200, DEL TRAMO CHICRIN - HUANUCO)		
<b>RUTA NACIONAL - PE-18A</b> HUANUCO - TINGO MARIA	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO  SECTOR: CHICRIN KM 147+100	Ocurrencia: 25-Mar-10 10:00 a.m.  Inicio de Trabajo:					
	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO  SECTOR: RIO BLANCO KM 195+500, 170+200	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 p.m.  Inicio de Trabajo:					
	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO  SECTOR: CHACAPAMPA KM 202+300	Ocurrencia: 22-Mar-10 05:00 a.m.  Inicio de Trabajo:					
	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA  SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m.  Inicio de Trabajo:					
	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA  SECTOR: MALLQUI KM 79+320	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.  Inicio de Trabajo:					
	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA  SECTOR: HUACHIPA KM 92+300	Ocurrencia: 25-Mar-10 05:00 a.m.  Inicio de Trabajo:					
	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA  SECTOR: CAYUMBA KM 99+450	Ocurrencia: 23-Mar-10 05:00 a.m.  Inicio de Trabajo:					
	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA  SECTOR: TAMBO CHICO KM 108+300	Ocurrencia: 20-Mar-10 05:30 p.m.  Inicio de Trabajo:					
	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA  SECTOR: VILLOLLACO KM 87+000  (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m.  Inicio de Trabajo:					
<b>RUTA NACIONAL - PE-5N</b> VON HUMBOLT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO	<b>EROSION DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO  KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10  Inicio de Trabajo:				1 Ing. Supervisor  Cuadrilla de Personal	TRANSITO RESTRINGIDO PLATAFORMA CONFORMADA POR SUELOS ARCILLOSOS Y PRODUCTO DE LAS LLUVIAS SE SATURA PRESENTANDO DIFICULTADES EN EL PASE VEHICULAR, SE ESPERA QUE BAJE EL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA QUE EL TRANSITO SE RESTABLEZCA EN FORMA NORMAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)

## REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

**LIMA, 26 DE MARZO DEL 2010**  
**TARDE HORA: 12:00 M.**

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
<b>UCAYALI</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-5N</b> DV. TINGO MARIA - PTE. AGUYTIA - VON HUMBOLDT	<b>EROSION DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: CHANCADORA KM 416+700	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor 2 Obrero IV, 10 Obreros III	3 Cargadores Frontales 1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS SOLO CON PERSONAL EN EL SECTOR CHANCADORA KM 416+700 AL KM 419+200. EL EQUIPO MECANICO ESTA APOYANDO EN LA NUEVA EMERGENCIA, EN LA EROSION DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO). - ASIMISMO EN EL SECTOR SHIRINGAL ALTO KM 356+400 CONTINUAN LAS LABORES DE RELLENO Y BACHEO PROFUNDO SOLO CON PERSONAL, LA MAQUINARIA ESTA EN APOYO DE LA EMERGENCIA. (CIELO NUBLADO)
	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA</b> <b>EROSION DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+400 TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: CHANCADORA I KM 416+400	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	19 Obreros I 1 Ing. Supervisor 10 Obreros	1 Motoveladora, 04 C. Volquetes 1 Tractores oruga 1 Excavadora	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR CHANCADORA I KM 416+460 - 416+780. SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE DE ROCA SUELTA Y RELLENO DE PLATAFORMA CON ROCA DESCOMPUESTA. SE CUENTA CON 01 T. ORUGA, 01 T. NEUMATICO, 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETES (PVN), 01 T. ORUGA (CONSORCIO SAN ALEJANDRO), Y 01 T. ORUGA, 01 EXCAVADORA (CONSORCIO PTE CHINO), TRANSITO INTERRUPTIDO HAST LAS 8:00 A.M. Y DE 2:00 P.M. A 6:00 P.M. (CIELO NUBLADO)
	<b>EROSION DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR: CHANCADORA II KM 417+600	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Retroexcavadora 1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR CHANCADORA II KM 417+400 - 417+480, CON TRABAJOS DE RELLENO Y CONFORMACION DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 T. ORUGA Y 01 C. VOLQUETE (CONSORCIO PTE. CHINO) - (CIELO NUBLADO)
	<b>EROSION DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR: JUAN VELASCO KM 414+400	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor 5 Obreros	1 Retroexcavadora 1 C. Frontal, 01 C. Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE PARA MEJORAR EL PASE PROVISIONAL, TAMBIEN SE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE ENROCADO PARA PROTEGER TALUD DE RELLENO, EL RIO EROSIONO 400 MTS DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	<b>EROSION DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: HIDAYACU KM 410+100	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 T. Neumático, 01 Excavadora 1 C. Frontal, 02 C. Volquetes	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR HIDAYACU KM 410+100 - 410+180. SE VIENE EJECUTANDO EL CORTE DE TALUD SUPERIOR DE LA CARRETERA AMPLIANDOSE HACIA EL CERRO Y LA REPOSICION DE LA PLATAFORMA CON ROCA, SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL, 03 C. VOLQUETES, 01 EXCAVADORA (PVN), 01 EXCAVADORA (CONSORCIO SAN ALEJANDRO) Y 01 COMPRESORA (ALQ.), TRANSITO INTERRUPTIDO HASTA LAS 7:00 A.M. POR TRABAJOS - (CIELO NUBLADO).
	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA</b> <b>DERRUMBE</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120 SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 19-Ene-10 Inicio de Trabajo: 19-Ene-10 Ocurrencia: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 10 Obreros I	1 Excavadora, 01 T. Neumático 1 C. Frontal, 01 Retroexcavadora 3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alq)	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 416+000, CON PERSONAL OBRERO, ASIMISMO LA EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZANJA, EQUIPO MECANICO EN LA EMERGENCIA. (CIELO NUBLADO) - CONTINUA LA LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES CON PERSONAL SOLO CON PERSONAL, EL EQUIPO MECANICO PASO A ATENDER LA EMERGENCIA POR EROSION DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	<b>JUNIN</b>					
<b>RUTA NACIONAL - PE-5S</b> PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	<b>DERRUMBES</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: LA MERCED - SATIPO SECTORES: MARANKIARI KM 27+250, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Ocurrencia: 28-Feb-10 Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	2 Obreros III 4 Obreros II 6 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN) 1 Cargador Frontal (PVN) 1 Retoexcavadora (Alq)	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETE ALQUILADO, REALIZA CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+050 SECTOR MARANKIARI, EL TRACTOR NEUMATICO REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS KM 27+100 SECTOR MARANKIARI, LA RETROEXCAVADORA ALQUILADA REALIZA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS KM 57+000 Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 28+000 SECTOR MARANKIARI. (CIELO NUBLADO)
	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA SECTOR: MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERRO EN SATIPO) SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10 Ocurrencia: 01-Mar-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTERRICO-CAMABARI KM. 40+500, (CON CERRO EN SATIPO), ATENDIDO POR EL CONTRATISTA, EL TRANSITO VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 M.L. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO, SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO. (CIELO NUBLADO) - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO INTERRUPTIDO</b>	TRAMO: QUIMBIRI - PUERTO ENE SECTOR: PUERTO ENE KM 75+000 (CERRO EN PTE. SAN FRANCISCO)	Ocurrencia: 25-Mar-10 Inicio de Trabajo: 26-Mar-10	Persona del: CONSORCIO PICHARI	Maquinaria del: CONSORCIO PICHARI	TRANSITO INTERRUPTIDO EL CONSORCIO PICHARI ENCARGADO DE LA CONSERVACION DE LA VIA, VIENE MOVLIZANDO 01 T. ORUGA, 01 RETROEXCAVADORA Y 01 COMPRESORA AL SECTOR PUERTO ENE KM 75. DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, SE VA A REALIZAR LA PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA PARA EL ENSANCHAMIENTO DE PLATAFORMA, SE ESTIMA RECUPERA EL TRANSITO RESTRINGIDO EL DIA MIERCOLES APROX. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO PICHARI. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
<b>PASCO</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-5NA</b> PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	<b>DERRUMBES</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTORES: PUENTE PAUCARTAMBO KM 1+140-KM 2+240, CHURUMAZU KM 12+480-KM 12+560, QDA. 3 AGUAS KM 13+700 Y KM 17+700, QDA. HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia: 26-Mar-10 Inicio de Trabajo: 26-Mar-10	3 Obreros III 1 Obreros II, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETE REALIZAN CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE Y HUAYCOS EN EL SECTOR PTE. PAUCARTAMBO KM 02+240, EL PERSONAL REALIZA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL SECTOR PTE. PAUCARTAMBO KM 0+770 Y EL PERSONAL DE LA PYME REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS. (CIELO NUBLADO) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - QDA COLORADA Y QDA COLORADA - OXAPAMPA)
	<b>DERRUMBES, HUAYCOS</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia: 01-Feb-10 Pase provisional:		1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+000 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	<b>DERRUMBES, HUAYCOS,</b> <b>SOCAVACION DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO INTERRUPTIDO</b>	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO SECTORES: PAUJIL KM 13+230, QDA. CANGREJO KM 36+300, QDA. BALCON DE JUDAS KM 48+500, QDA. PACHON KM 39+400, QDA. ANDALUZ KM 41+500, QDA. AGUA BLANCA KM 43+100, QDA. LA HUANCA KM 49+200, PTE. GODDO KM 46+000, PEÑA DEL PTE DEL OSO KM 46+150, QDA BALCON DEL JUDAS KM 47+100, QDA. TUNQUI KM 49+050, QDA SANTILLAN KM 49+840	Ocurrencia: 11-Mar-10 Pase provisional:		1 Tractor Neumático (PVN) 1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo) 1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	TRANSITO INTERRUPTIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS POR NUEVA CAIDA DE DERRUMBES Y HUAYCOS KM 13+230 SECTOR PAUJIL 200 M3; KM 36+300 SECTOR QDA CANGREJO 350 M3; KM 48+500 SECTOR QDA BALCON DE JUDAS 500 M3. Y SOCAVACION DE PLATAFORMA KM 39+400 SECTOR QDA PACHON 25 ML; KM 41+500 SECTOR QDA ANDALUZ 40 ML; KM 43+100 SECTOR QDA AGUA BLANCA 80 ML; KM 49+200 SECTOR QDA LA HUANCA 80 ML; KM 46+000 SECTOR PTE GODDO 20ML; KM 46+150 SECTOR PEÑA DEL PTE DEL OSO 200 ML; KM 47+100 SECTOR QDA BALCON DEL JUDAS 20 ML; KM 49+050 SECTOR QDA TUNQUI 25 ML; KM 49+840 QDA SANTILLAN 30 ML. (CIELO NUBLADO)

## REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

**LIMA, 26 DE MARZO DEL 2010**  
**TARDE HORA: 12:00 M.**

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
<b>PUNO</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-34B</b>  AZANGARO - MACUSANI - OLAECHEA - SAN GABAN - PUENTE INAMBARI	<b>DERRUMBES, HUAYCOS</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: OLLACHEA - SAN GABAN  KM 233+000 - KM 292+000	Ocurrencia: 27-Ene-10  Inicio de Trabajo: 27-Ene-10	Personal del:  CONCESIONARIO	Maquinaria del:  CONCESIONARIO	TRANSITO RESTRINGIDO EL PASE VEHICULAR PROVISIONAL ENTRE EL KM 241+400 - KM 242+080 CONTINUA SIENDO OBJETO DE TRABAJO POR INTERSUR, POR LO QUE SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR AUNQUE ALGO RESTRINGIDA POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. AYER SE PRODUJO UN DERRUMBE IMPORTANTE EN EL KM 259+150 QUE FUE RESUELTO POR INTERSUR A LAS 4:00 P.M., LAS QUEBRADAS EL CARMEN (KM 262+880) Y PAYACHACA (KM 265+400) PRESENTARON CRECIDAS IMPORTANTES, PERMITIENDO EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. INTERSUR MANTIENE MAQUINARIA EN DICHSOS LUGARES PARA DAR TRANSITABILIDAD.
	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: SAN GABAN - INAMBARI  KM 292+000 - KM 356+000  (PUENTE LECHE MAYO GRANDE KM 341+700)	Ocurrencia: 23-Mar-10  Inicio de Trabajo: 23-Mar-10	INTERSUR	INTERSUR	TRANSITO RESTRINGIDO SE HAN PRODUCIDO DERRUMBES IMPORTANTES EN LLOCLLAMAYO (KM 295+400) Y OTROS PUNTOS DE LA CARRETERA, HABIÉNDOSE RESTITUIDO EL TRANSITO VEHICULAR DURANTE LA MAÑANA. LA PLATAFORMA PROVISIONAL SOBRE EL PUENTE LECHEMAYO GRANDE (KM 341+700) PERMITE LA CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS. INTERSUR PROSIGUE CON LA CONSTRUCCION DEL PASE VEHICULAR PROVISIONAL MEDIANTE UNA BATERIA DE ALCANTARILLAS. ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE REPARACION DEL PUENTE Y CAMPAÑAS DE ORIENTACION AL USUARIO VIAL.
<b>RUTA NACIONAL - PE-34H</b>  DV. HUANCANE - PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO INTERRUMPIDO</b>	TRAMO: CUYO CUYO - SANDIA  SECTOR: AYO KM 156+140	Ocurrencia: 25-Mar-10  Inicio de Trabajo: 25-Mar-10	Persona del:  CONTRATISTA  ICCGSA	Maquinaria del:  CONTRATISTA  ICCGSA	TRANSITO INTERRUMPIDO SE EJECUTAN TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y DESQUINCHE EN EL SECTOR AYO KM 156+140. DEL TRAMO CUYO CUYO - SANDIA. DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA A CONSECUENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS, SE VA A CONSTRUIR UN TERRAPLEN PARA PODER CONSTRUIR UN MURO CON ROCAS GRANDES Y PIEDRA MEDIANA ACOMODADA, PARA HABILITAR UNA PLATAFORMA PROVISIONAL. ASIMISMO SE HA COORDINADO CON LAS AUTORIDADES POLICIALES DE SANDIA PARA LA TOMA DE ACCIONES RESPECTO AL CIERRE DE LA VIA APROXIMADAMENTE DE 03 DIAS. CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
<b>HUANCAVELICA</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-3S</b>  HUANCAYO - IZCUCHACA - MAYOCC	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO: HUANCAYO - IZCUCHACA  SECTOR: QUICHUAS KM 235+400	Ocurrencia: 24-Mar-10  Inicio de Trabajo: 24-Mar-10	Maquinaria y Personal del:  CONSORCIO GESTION DE  CARRETERAS 2	<b>CONTRATISTA:</b>  CONSORCIO GESTION DE  CARRETERAS 2	TRANSITO NORMAL SE HA RECUPERADO EL TRANSITO VEHICULAR EN EL SECTOR QUICHUAS KM 235+400, (TRAMO IZCUCHACA-MAYOCC), ZONA MUY LLUVIOSA, CABE INDICAR QUE ESTE SECTOR ES UNA PUNTO MUY CRITICO POR QUE EN LA PARTE ALTA EXISTE UNA LAGUNA QUE CUANDO SE SATURA BAJA ARRASTRANDO MATERIAL. (VIA AFIRMADA) CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 2. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
<b>CUSCO</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-28B</b>  HUACARPAY - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	<b>COLAPSO DE PUENTE METALICO</b>  <b>TRANSITO INTERRUMPIDO</b>	TRAMO: PISAC-URUBAMBA  PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10  Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor  Personal del Contratista	Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUMPIDO EMPRESA CONTRATISTA JL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C., CONTINUA CON EL ENCOFRADO DEL ESTRIBO DERECHO, SE HA PROGRAMADO PARA MAÑANA EL BAZEADO DE CONCRETO, ASIMISMO SE VA A REALIZAR EL GATEADO PARA LEVANTAR EL PUENTE SOBRE UNOS TACOS Y PODER REALIZAR EL LANZAMIENTO. ASIMISMO EL PASE PEATONAL SE REALIZA SOBRE UNAS TABLAS COLOCADAS SOBRE EL PUENTE COLAPSADO Y CUYA ESTRUCTURA YA SE CONLUYO AL 100% LA DEMOLICION DE LA LOZA.
<b>RUTA NACIONAL - PE-28G</b>  CUSCO PISAC	<b>DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: CUSCO - PISAC  SECTOR: HUANCALLE KM 24+500	Ocurrencia: 15-Mar-10  Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor  2 Obreros III  10 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y CUNETAS EN EL TRAMO CUSCO-PISAC, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.). - SE ADVIERTE UN PELIGRO EN EL PONTON HUANCALLE KM. 24+600, POR UN DESNIVEL DE 0.25 CMS, SE PRESUME INGRESO DE AGUA EN GRIETA CIRCULAR QUE INVOLUCRA 300 MTS. (LA CUAL HA SIDO SELLADA)
<b>RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante)</b>  HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO- ABRA MALAGA - ALFAMAYO - QUILLABAMBA	<b>DERRUMBE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: HUACARPAY - PISAC  SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10  Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor	Maquinaria Alquilada	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE DESQUINCHE, FRACTURA DE ROCA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN EL SECTOR MORRO BLANCO KM 25+500, (TRAMO HUACARPAY-PISAC), CON MAQUINARIA ALQUILADA. EL TRANSITO VEHICULAR SE REALIZA POR UN ACCESO PROVISIONAL EL CUAL CUENTA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA SU TRANSITABILIDAD NORMAL.
<b>RUTA NACIONAL - PE-28H (Reclasificada)</b>  EMP PE-28B (Ollantaytambo) - TANCCAC - MACHU PICCHU	<b>EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO  SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10  Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor  1 Chofer	1 Cargador Frontal  1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2) - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 211+700, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE, SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 211+700	Ocurrencia: 28-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 C. Frontal, 01 Motoniveladora  3 C. Volquetes, 01 Rodillo	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA, (AVANCE EN UN 75%) CON MAQUINARIA Y PERSONAL PROPIO. SE ESTIMA TERMINO DE TRABAJOS PARA FIN DE MES.
<b>RUTA NACIONAL - PE-3SJ (Reclasificada)</b>  EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO INTERRUMPIDO</b>	TRAMO:  SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA  KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 15-Mar-10  Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor  2 Operadores  1 Chofer	2 Tractor Oruga (PVN)	TRANSITO INTERRUMPIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN DIVERSOS PUNTOS HACIA EL PUNTO Nº 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE Y RECUPERACION DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 02 TRACTORES ORUGAS (PVN), PARA EL PUNTO 3 SE HA REALIZADO LA EVALUACION DE LA EMERGENCIA POR PARTE DE 02 PROVEEDORES Y PODER HACER SU INGRESO, SE MANTIENE UNA CUADRILLA DE PERSONAL. (LLUVIAS EN LA ZONA) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA VIA Y LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. TERESA. EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UNA VIA ALTERNA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA.

## REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

**LIMA, 26 DE MARZO DEL 2010**  
**TARDE HORA: 12:00 M.**

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
<b>SAN MARTIN</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-5N</b>  TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA  (CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)	<b>PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>  (PASE DE VEHIC. PESADOS POR BALSA CAUTIVA)	TRAMO: PIZANA - TOCACHE  PUENTE PIZANA KM: 39+000	Ocurrencia: 20-Mar-09  Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE, EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	<b>ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>  (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI  PUENTE PUNTA ARENAS  KM. 60	Ocurrencia: 11-Oct-08 04:00 a.m.  Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	<b>DERRUMBE DE ROCA</b>  <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI  SECTOR: ABRA MACHUNGO KM 31+520	Ocurrencia: 22-Mar-10 09:30 a.m.  Pase provisional: 22-Mar-10 10:00 a.m.	1 Ing. Supervisor  1 Operador  Personal de Terceros	1 Tractor Nuemático (PVN)  1 Retroexcavadora (Alq.)  1 Camioneta (PVN)	TRANSITO NORMAL SE CULMINO EL DIA DE AYER, PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS MAYORES A LAS 5:30 DE LA TARDE, QUEDANDO LIBRE LOS DOS CARRILES A LAS 6:45 P.M.
	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI  SECTOR: BUENOS AIRES  KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia: 18-Abr-09 02:30 a.m.  Pase provisional:	1 Operador  2 Obreros	1 Tractor Nuemático	TRANSITO RESTRINGIDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACION ES CONTINUO EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250, PARA MANTENER SU TRANSTABILIDAD CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN, PARA SU REHABILITACION.
	<b>DERRUMBE (TIERRA Y ROCA)</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE  SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia: 01-Mar-10 08:00 a.m.  Pase provisional:	1 Obrero IV  4 Operadores  3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Nuemático  1 Motoniveladora  2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL CONTROL DE LOS DERRUMBES EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32, SECTOR CON UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA, Y DEBIDO A LAS LLUVIAS SE VUELVE MUY RESBALADIZA, SE TIENE EL APOYO CON MAQUINARIA PARA EL PASE DE LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA. (LLUVIAS EN LA ZONA)
<b>LIMA</b>						
<b>RUTA NACIONAL - PE-22</b>  PTE. RICARDO PALMA - EMP. PE-3 (Repartición La Oroya)  <b>RUTA NACIONAL - PE-24</b>  CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA  <b>RUTA NACIONAL - PE-22</b>  PTE. RICARDO PALMA - LA OROYA (EMP. PE-3 Repartición)	<b>CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL</b>  <b>(TRABAJOS POR TERCEROS)</b>  <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	SECTOR:  SAN MATEO KM 93	Ocurrencia: 24-Mar-10  Inicio de Trabajo:	<u>Personal del:</u>  Municipalidad Distrital de  San Mateo	<u>Maquinaria del:</u>  Municipalidad Distrital de  San Mateo	TRANSITO RESTRINGIDO LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL, POR LO QUE TIENE LA NECESIDAD DE CERRAR EL TRANSITO VEHICULAR PESADO EN FORMA TEMPORAL EN EL SIGUIENTE HORARIO: <b>EL DIA 25.03.10 DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. Y EL 26.03.10 DE 10:00 A.M. A 12:00 P.M.</b> , PARA ELLO LA MUNICIPALIDAD A INFORMADO A LOS TRANSPORTISTAS MEDIANTE VOLANTES Y COMUNICACIONES RADIALES EL CIERRE TEMPORAL.
	<b>HUAYCO</b>  <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA  SECTOR: LUNAHUANA KM 32+100	Ocurrencia: 25-Mar-10  Inicio de Trabajo: 25-Mar-10	<u>Personal del:</u>  CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	<u>Maquinaria del:</u>  CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	TRANSITO NORMAL CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA ELIMINACION DE HUAYCO EN EL SECTOR LUNAHUANA KM 32+100. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	<b>DERRUMBE DE ROCAS</b>  <b>TRANSITO NORMAL</b>	SECTOR:  SURCO KM 64+500	Ocurrencia: 26-Mar-10  Inicio de Trabajo: 26-Mar-10	<u>Personal de:</u>  CONALVIAS S.A.  SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u>  CONALVIAS S.A.  SUCURSAL PERU	TRANSITO NORMAL SE HA REESTABLECIDO DEL TRANSITO VEHICULAR EN EL SECTOR SURCO KM 64+500. DEBIDO A QUE EN HORAS DE LA MADRUGADA SE VIO INTERRUMPIDO EL TRAFICO POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS, POR LO QUE EL CONSERVADOR DE LA VIA MOVILIZO MAQUINARIA DANDO PASE RESTRINGIDO A LAS 9:30 A.M. PARA CARROS LIVIANOS, LUEGO DE UNA HORAS 11:40 A.M. SE RECUPERO EL TRANSITO PARA TODO TIPO DE VEHICULO.

### RESUMEN

RUTAS NACIONALES	INTERRUMPIDO	5
	RESTRINGIDO	23
	NORMAL	4